

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

BLINDERN

O- 237

Innvendig korrosjon på betong-
og asbestsementrør ved

Interkommunalt Vannverk i 1964.

Saksbehandler: Cand.real. Hans Kristiansen.

Rapporten avsluttet 29. mai 1965.

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E :

Side:

| | |
|--|---|
| 1. INNLEDNING | 3 |
| 2. RESULTATER | 3 |
| 2.1. Oversikt over feltobservasjonene | 3 |
| 2.2. Vannets generelle kjemiske kvalitet ved st. 3 - 8 | 3 |
| 2.3. Marmorprøver | 3 |
| 2.4. Kalkutløsningen fra betong- og asbestsementrørrene | 4 |
| 2.5. Beregning av korrosjonshastigheten for asbestsement-ledningen | 5 |
| 3. PRAKTISKE TILTAK SOM KAN REDUSERE KORROSJONEN | 6 |
| 4. KONKLUSJON | 7 |

T A B E L L E R:

| | |
|---|----|
| 1. Oversikt over feltobservasjoner | 8 |
| 2. Vannets generelle kjemiske kvalitet ved st. 3 - 8 | 10 |
| 3. Resultatene av marmorprøver | 11 |
| 4. Vannets pH, ledn.evne, alkalitet og kalsiuminnhold ved st. 3- 8. | 12 |

F I G U R:

Figuren viser pH, kalsium- og silisiuminnholdet i vannprøver fra Klepp som funksjon av tiden.

1. INNLEDNING.

Dette er en årsrapport som omtaler resultatene av undersøkelser foretatt i 1964. Undersøkelsene er en fortsettelse av våre tidligere undersøkelser vedrørende innvendig korrosjon på betong- og asbestsementrør ved I.V. i 1960 - 1963. (Se vår rapport av 1.november 1964.)

Hensikten med fortsatte undersøkelser i 1964 var å føre kontroll av korrosjonsutviklingen på I.V.'s ledningsnett.

Prøvetagning, analysemetoder, enheter for analyseresultatene, samt prøvetagningsstasjoner er slik som beskrevet i vår rapport av 1.november 1964. Prøvetagnings- og analyseprogrammet er imidlertid redusert i forhold til det som ble utført i våre tidligere undersøkelser.

2. RESULTATER.

2.1. Oversikt over feltobservasjonene.

Tabell 1 viser en oversikt over feltobservasjonene. Prøvene ble tatt etter omtrent samme tidsskjema som i våre tidligere undersøkelser. Vannets temperatur og restklormengde avvek lite fra det som ble funnet i perioden 1960 - 1963.

2.2. Vannets generelle kjemiske kvalitet ved st. 3 - 8.

Resultatene av endel kjemiske analyser utført på vannprøver står i tabell 2. Vannets kjemiske kvalitet var i overensstemmelse med tidligere års undersøkelser. Verdiene for vannets farge-turbiditet - permanganattall og innhold av jern og mangan var lave. Korrosjonen på betongrørene førte ikke til påviselig stigning av vannets silisiuminnhold ved st. 7. Ved st. 8 fant vi en markant stigning i vannets silisiuminnhold i overensstemmelse med trikalsiumsilikatets hydrolyse ved korrosjon på asbestsementrør.

2.3. Marmorprøver.

Resultatene av marmorprøvene står i tabell 3. Årsmidlene for

pH, alkalitet og kalsiuminnhold med og uten marmor kan fremstilles i følgende tabell:

| | Uten marmor | | | | Med marmor | | | |
|--------|-------------|----------------|----------------|---------|------------|----------------|----------------|---------|
| | pH | Alk. pH 8,4 | Alk. pH 4,0 | Kalsium | pH | Alk. pH 8,4 | Alk. pH 4,0 | Kalsium |
| St. 3. | 5,78 | - | 1,2 | 2,1 | 9,38 | 0,43 | 3,9 | 9,2 |
| St. 7 | 6,93 | - | 1,5 | 3,0 | 9,45 | 0,57 | 3,8 | 10,3 |
| St. 8 | 10,3 | 1,9 | 4,1 | 11,0 | 10,2 | 1,89 | 4,6 | 11,6 |

Ved st. 8 var årsmidlene for pH, alkalitet og kalsiuminnhold med og uten marmor tilnærmet det samme. Dette viste at vannet ved Klepp st. var alkalisert praktisk talt til kalkkullsøyrelikevekt p.g.a. korrosjonen på asbestsementrørene.

2.4. Kalkutløsningen fra betong- og asbestsementrørene.

Vannets pH, spesifikke ledningsevne, alkalitet og kalsiuminnhold ved st. 3, 7 og 8 er sammenstillet i tabell 4.

Ved st. 3 var pH som årsmiddel av samme størrelsesorden som i perioden 1960 - 1963, mens alkalitet og kalsiuminnhold ligger relativt høyere enn tidligere.

Ved st. 7 var forholdet i hovedsaken slik som i 1963. Riktig nok forekom mindre forskjeller, men det er vanskelig å avgjøre om disse forskjeller skyldtes spesielle forhold ved året 1964, eller om avvikene hadde sammenheng med analysepresisjonen.

Ved st. 8 var årsmidlet for kalsiuminnhold lavere i 1964 enn i 1963. Det er vanskelig å fastslå om denne reduksjon skyldtes at forholdene er i ferd med å stabilisere seg eller om forklaringen er at vannforbruket har øket slik at vannets oppholdstid i rørene er mindre. På figuren er pH-verdien, kalsium- og silisiuminnholdet fremstilt som funksjon av tiden fra prøvetakingen

begynte ved Klepp. Kurvene har et noe ujevnt forløp, men det kan skyldes variasjoner i vannhastigheten. Vannet i hovedledningen ved forgreiningspunktet til Klepp er omtrent nøytralt og inneholder ca. 2 mg CaO/l. Figuren viser at det fortsatt foregår en betydelig oppløsning av rørmaterialialet.

I cementlimet er forholdet CaO : SiO₂ som 3 : 1. På figuren er målestokken for kalsium tredjeparten av målestokken for silisium. Når kurven for silisium hele tiden ligger under kurven for kalsium, må det bety at rørveggen etterhvert anrikes på silisium. Dette skulle minske korrosjonen, men en sikker tendens i så måte har vi ennå ikke kunnet registrere.

Differansen mellom kalsiumoksyd-innholdet ved st.7 og st.3 var i 1963 og 1964 0,9 mg CaO/l. Antagelig kan man ut fra dette regne med at kalkinnholdet som mg CaO/l i differens mellom st. 7 og 3 vil stabilisere seg på omkring denne verdi i de kommende driftsår.

2.5. Beregning av korrosjonshastigheten for asbestcementledningen.


I månedene oktober - desember 1962 var den gjennomsnittlige økning i kalsiuminnhold 12 mg CaO/l etterat vannet hadde passert asbestcementledningen. Rørmaterialialet består av ca. 53 % CaO, og på grunnlag av det oppgitte vannforbruk i nevnte tidsrom kan det beregnes at korrosjonshastigheten var ca. 0,6 mm pr. år.

I 1963 økte kalsiuminnholdet 10,6 mg CaO/l. Dette tilsvarte en korrosjonshastighet på ca. 0,5 mm pr. år. I 1964 økte kalsiuminnholdet 10 mg CaO/l, men da hadde vannforbruket økt slik at korrosjonshastigheten ble 0,6 mm pr. år.

Ved beregningene er det forutsatt at korrosjonen var jevnt fordelt over den indre røroverflaten. I praksis vil dette antakelig ikke være tilfelle; man må anta at korrosjonen er størst nærmest hovedledningen fordi vannet er mest aggressivt her og at den avtar mot Klepp ettersom vannets aggressivitet avtar ved at det oppløser kalk fra rørveggen.


3. PRAKTISKE TILTAK SOM KAN REDUSERE KORROSJONEN.

I vår tidligere rapport, s. 18, har vi foreslått forsøksdrift med alkalisering av råvannet ved Langevatn. Denne behandling vil redusere korrosjonen på betongrørrene, men reduksjonen på asbestsementrørrene vil bli mindre markert. For å beskytte asbestsementrørrene blir det derfor nødvendig med en tilleggsbehandling med soda. Resultatene av marmorprøvene fra Klepp har vist at vannet praktisk talt ikke oppløser kalsiumkarbonat. Kjemisk kan dette uttrykkes ved denne likevektslikning:



kalsium bikarbonat karbonat hydroksylutfelt kalsium- vann
ioner nat ioner ioner syl karbonat
ioner

Resultatene av marmorprøvene betyr at likevekten er sterkt forskjøvet mot høyre, m.a.o. hvis vannet blir tilsatt mer av de fire komponentene på likningens venstre side enn det likevekten tilsier så vil det felles ut kalsiumkarbonat. Utfellingen vil foregå på rørveggen, som derved beskyttes mot videre angrep. Kalsiumioner (Ca^{++}) og hydroksylioner (OH^-) kan tilsettes som hydratkalk ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) og i tillegg blir det nødvendig med tilsetning av karbonat (CO_3^{--}) ioner i form av soda $\text{Na}_2(\text{CO}_3)$. Bikarbonat (HCO_3^-) dannes i vannet ifølge denne likningen:



Kalsiumkarbonat (f.eks. som kalkstein) er tungt oppløselig i vann (ca. 15 mg/l) og er derfor upraktisk i bruk fordi det tar lang tid før metning oppnås. Vi vil foreslå at det tilsettes en blanding av kalsiumhydroksyd (hydratkalk $\text{Ca}(\text{OH})_2$) og soda (Na_2CO_3). Av økonomiske grunner bør hydratkalk tilsettes ved Langevatn, mens soda kan tilsettes ved begynnelsen av stikkledningen til Klepp. Det vil teoretisk medgå 11,2 mg $\text{Ca}(\text{OH})_2$ /l og 16 mg Na_2CO_3 /l, og kjemikalie-forbruket ved normal vannføring blir ca. 400 kg $\text{Ca}(\text{OH})_2$ /døgn ved Langevatn. Når døgnforbruket til Klepp er ca. 200 m^3 vil sodaforbruket bli ca. 32 kg/døgn. Vannets pH-verdi på Klepp-ledningen vil ligge i området ca. 9.

Sodatilsetningen vil bevirke at det dannes et korrosjonshindrende karbonatsjikt på rørveggene. Når sjiktet er bygget opp, kan soda-tilsetningen stanses. Det er vanskelig å si hvor lang tid som vil

medgå til dannelse av sjiktet, og vi vil derfor anbefale at tilsetningen gjøres som et forsøk med full kontroll av virkningen ved hjelp av vannanalyser m.v.

4. KONKLUSJON.

Fortsatte undersøkelser av korrosjonen på betong- og asbestsementrørerne ved Interkommunalt Vannverk tyder på at korrosjonen for betongrørørenes vedkommende har stabilisert seg slik at økningen av kalkmengden er ca. 1 mg CaO/l over hele året i det vannet passerer fra Langevatn til Tjensvoll. Årsmidlet for innhold av kalsiumoksyd ved Klepp st. er i 1964 litt lavere enn i 1963. Det er vanskelig å si om den avtagning i vannets kalkinnhold skyldes at forholdet nå er i ferd med å stabilisere seg eller om forklaringen ligger i økning i vannforbruket eller i spesielle forhold ved undersøkelsene i 1964. Stabiliseringstendensen når det gjelder korrosjonen på asbestsementrørerne er i alle tilfelle så liten at fortsatte undersøkelser er ønskelig for å følge utviklingen. Det er ønskelig at forsøksdrift med alkalisering av råvannet kommer i stand så snart som mulig.

Tabell 1.

Oversikt over feltobservasjoner.

Prøvetagningsobservasjoner

| Prøve- tagnings- dato 1964 | St. 3 Langev. etter klorering | | | St. 7 Tjensvoll | | | St. 8. Vlepp st. | | | Andre feltobservasjoner | | |
|-------------------------------------|--|-------------|-----|--------------------|-----|------------------|---------------------|-------------|------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| | kl. | Temp. °C | kl. | Temp. °C | kl. | Temp. °C | kl. | Temp. °C | kl. | Vanntemp. °C | Langev. Forus | Kloroverskudd mg/l |
| 29/1 | 9 ⁰⁰ | | | 16 ⁰⁰ | | 14 ⁰⁰ | | 3/1 | 0,20 | 0,05 | 25 | 0,025 |
| | 10 ⁰⁰ | | | 16 ⁰⁰ | | 11 ⁰⁰ | | 7/1 | 0,10 | 0,03 | 30 | 0,015 |
| 19/2 | 10 ⁰⁰ | | | 2,7 | | 2,9 | | 14/1 | 0,10 | 0,01 | 10 | 0,005 |
| 25/2 | 3 ⁰⁰ | | | 16 ⁰⁰ | | 15 ⁰⁰ | | 21/1 | 0,15 | 0,03 | 20 | 0,015 |
| 31/3 | 7 ⁰⁰ | | | 3,1 | | 16 ³⁰ | | 28/1 | 0,15 | 0,03 | 20 | 0,011 |
| 28/4 | 7 ⁰⁰ | | | 7,4 | | 5,8 | | 10,1 | 4/2 | 0,15 | 0,03 | 20 |
| 26/5 | 7 ⁰⁰ | | | 11,0 | | 15 ⁰⁰ | | 13,7 | 11/2 | 0,15 | 0,03 | 20 |
| 23/6 | 7 ⁰⁰ | | | 13,2 | | 15,0 | | 13,3 | 18/2 | 0,15 | 0,03 | 20 |
| 28/7 | 7 ⁰⁰ | | | 14,4 | | 14,2 | | 13,0 | 13,3 | 0,15 | 0,03 | 20 |
| 25/8 | 17 ⁰⁰ | | | 13,8 | | 15,5 | | 13,1 | 25/2 | 0,15 | 0,03 | 20 |
| 29/9 | 7 ⁰⁰ | | | 11,4 | | 16 ³⁰ | | 11,6 | 3/3 | 0,15 | 0,04 | 27 |
| 27/10 | 7 ⁰⁰ | | | 7,5 | | 17 ⁰⁰ | | 8,1 | 10/3 | 0,15 | 0,04 | 27 |
| 24/11 | 7 ⁰⁰ | | | 6,0 | | 6,3 | | 6,9 | 17/3 | 0,15 | 0,04 | 27 |
| 15/12 | 7 ⁰⁰ | | | 3,4 | | 16 ⁰⁰ | | 5,2 | 24/3 | 0,15 | 0,04 | 27 |
| Aritm. tall | | | | | | 1,2 | | 8,6 | 31/3 | 0,15 | 0,04 | 27 |
| | | | | | | | | 9,0 | 7/4 | 0,20 | 0,06 | 30 |
| | | | | | | | | | 14/4 | 0,20 | 0,06 | 30 |
| | | | | | | | | | 21/4 | 0,20 | 0,06 | 30 |

Vann-
Langev.
°CLuft-
Langev.
°C

4,0

4,5

5,0

3,5

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tabell 1 forts.

Oversikt over feltobservasjoner.

| Andre feltobservasjoner | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------|----|-------|----|--------------|-------|---|
| Dato | Klor-dose mg/l | Kloroverskudd | | | | | | Luft-temp. °C kl. 8 ved Langev |
| | | Langev. | | Forus | | Vanntemp. °C | | |
| | | mg/l | % | mg/l | % | Langev. | Forus | |
| 28/4 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,012 | 6 | 7,0 | 7,2 | 8,0 |
| 5/5 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,016 | 8 | 7,0 | 7,2 | 6,0 |
| 12/5 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,015 | 8 | 7,0 | 8,0 | 6,0 |
| 19/5 | 0,20 | 0,05 | 25 | 0,015 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9,0 |
| 26/5 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,013 | 7 | 10,0 | 9,5 | 15,0 |
| 2/6 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,012 | 6 | 10,0 | 10,2 | 7,0 |
| 9/6 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,010 | 5 | 13,0 | 11,7 | 9,0 |
| 16/6 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,010 | 5 | 13,0 | 12,0 | 9,0 |
| 23/6 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,010 | 5 | 13,5 | 13,0 | 11,0 |
| 30/6 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,010 | 5 | 13,5 | 13,0 | 9,0 |
| 7/7 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,010 | 5 | 13,0 | 12,5 | 10,0 |
| 14/7 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,010 | 5 | 13,0 | 12,5 | 14,0 |
| 21/7 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,010 | 5 | 15,0 | 14,7 | 11,0 |
| 4/8 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,018 | 9 | 13,3 | 13,5 | 8,0 |
| 11/8 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,011 | 6 | 14,0 | 14,0 | 15,0 |
| 18/8 | 0,20 | 0,05 | 25 | 0,020 | 10 | 14,0 | 14,0 | 11,0 |
| 1/9 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,015 | 8 | 13,2 | 13,0 | 10,0 |
| 15/9 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,018 | 9 | 11,7 | 13,5 | 12,0 |
| 29/9 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,020 | 10 | 11,5 | 10,5 | 10,0 |
| 19/10 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,020 | 10 | 9,8 | 9,0 | 7,0 |
| 27/10 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,020 | 10 | 8,0 | 8,0 | 6,0 |
| 3/11 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,015 | 8 | 7,0 | 7,0 | 4,0 |
| 10/11 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,015 | 8 | 6,2 | 7,0 | 6,0 |
| 16/11 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,030 | 15 | 7,0 | 6,0 | 6,2 |
| 8/12 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,035 | 18 | 2,8 | 4,0 | 8,0 |
| 15/12 | 0,15 | 0,04 | 27 | 0,020 | 13 | 4,0 | 4,0 | + 1,0 |
| 22/12 | 0,15 | 0,04 | 27 | 0,020 | 13 | 2,8 | 3,5 | + 2,0 |
| 29/1 | 0,15 | 0,03 | 20 | 0,012 | 8 | | | |
| 28/7 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,013 | 7 | | | |
| 25/8 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,030 | 15 | | | |
| 10/9 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,009 | 5 | | | |
| 23/11 | 0,20 | 0,06 | 30 | 0,013 | 9 | | | |

Tabell 2.

Vannets generelle kjemiske kvalitet ved st. 3 - 8.

| | St. 3 | Langev. etter klorering | Tjensvoll | St. 7 | | Klepp st. | |
|-----------|-------|-------------------------|-------------|------------|-------|------------|------------|
| | | | | Turbiditet | Farge | Turbiditet | Farge |
| 29.1. | 11 | 0,73 | <0,05 upåv. | 1,2 | 17 | 1,54 | 0,06 upåv. |
| 19.2. | 3,2 | 15 | 1,50,61 | 0,06 | 0,05 | 4,4 | 3,3 |
| 25.2. | | | | - | | 1,1 | |
| 31.3. | | | | | | 1,1 | |
| 28.4. | | | | | | 1,1 | |
| 26.5. | | | | | | 1,1 | |
| 23.6. | | | | | | 1,1 | |
| 28.7. | | | | | | 1,0 | |
| 10.9. | 3,0 | 8 | 0,80 | 0,69 | <0,05 | <0,05 | 7,1 3,2 |
| Dato 1964 | | | | | | | |
| | | | | | | Mangan | Silisium |
| | | | | | | Jern | Jern |
| | | | | | | Sulfat | Sulfat |
| | | | | | | Mangan | Mangan |
| | | | | | | Silisium | Silisium |
| | | | | | | Turbiditet | Farge |
| | | | | | | Jern | Jern |
| | | | | | | upåv. | upåv. |

Tabell 3.

Resultatene av marmorprøver.


| Dato 1964 | St. | pH | Alk. (pH 8,4) | Alk. (pH 4,0) | Kalsium |
|--------------|-----|-------|---------------|---------------|---------|
| 29.1 | 3 | 9,4 | 0,46 | 3,9 | 9,1 |
| " | 7 | 9,3 | 0,47 | 3,9 | 10,4 |
| " | 8 | 10,5 | 2,8 | 5,5 | 13,7 |
| 25.2 | 3 | 9,3 | 0,49 | 3,8 | 8,9 |
| " | 7 | 9,5 | 0,70 | 3,9 | 9,0 |
| " | 8 | 10,6 | 3,9 | 5,6 | 14,0 |
| 31.3 | 3 | 9,3 | 0,42 | 3,8 | 8,5 |
| " | 7 | 9,4 | 0,55 | 3,8 | 9,1 |
| " | 8 | 9,9 | - | 3,8 | 9,6 |
| 28.4 | 3 | 9,4 | 0,40 | 3,7 | 9,5 |
| " | 7 | 9,6 | 0,57 | 3,6 | 9,6 |
| " | 8 | 10,3 | 2,1 | 4,7 | 12,5 |
| 26.5 | 3 | 9,2 | 0,31 | 3,6 | 6,1 |
| " | 7 | 9,6 | 0,68 | 3,6 | 8,2 |
| " | 8 | 10,2 | 1,9 | 4,3 | 10,8 |
| 23.6 | 3 | 9,5 | 0,49 | 3,7 | 8,4 |
| " | 7 | 9,5 | 0,52 | 3,6 | 9,3 |
| " | 8 | 10,3 | 2,1 | 4,7 | 12,2 |
| 28.7 | 3 | 9,4 | 0,41 | 3,8 | 8,6 |
| " | 7 | 9,5 | 0,51 | 3,6 | 8,9 |
| " | 8 | 10,2 | 2,1 | 4,7 | 11,6 |
| 25.8 | 3 | 9,5 | 0,45 | 3,6 | 8,0 |
| " | 7 | 9,4 | 0,45 | 3,5 | 8,7 |
| " | 8 | 10,2 | 2,1 | 4,6 | 11,7 |
| 29.9 | 3 | 9,3 | 0,41 | 3,6 | 9,5 |
| " | 7 | 9,5 | 0,59 | 3,5 | 8,2 |
| " | 8 | 9,8 | 1,0 | 3,6 | 9,2 |
| 27.10 | 3 | 9,4 | 0,50 | 3,8 | 8,7 |
| " | 7 | 9,5 | 0,73 | 3,9 | 8,8 |
| " | 8 | 9,9 | 1,0 | 3,9 | 9,9 |
| 24.11 | 3 | 9,39 | 0,48 | 5,68 | 16,2 |
| " | 7 | 9,45 | 0,64 | 4,82 | 23,1 |
| " | 8 | 9,90 | 1,16 | 4,16 | 11,1 |
| 15.12 | 3 | 9,35 | 0,33 | 3,84 | 9,4 |
| " | 7 | 9,48 | 0,47 | 3,93 | 9,7 |
| " | 8 | 10,31 | 2,20 | 5,08 | 12,7 |

Tabell 4.

Vannets pH, ledn. evne, alkalisitet og kalsiuminnhold ved st. 3 - 8.

12

| Dato 1964. | St. 3 Langv. etter lloering | | | St. 7 Tjensvoll ledn. evne | | | St. 7 Alkali- tet | | | Klepp st. ledn. evne | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|------|------------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------------|---------|--|
| | pH | Ledn. evne | Alkalisitet | Kalsium | pH | ledn. evne | Kalsium | pH | Alkalisitet (pH 4) | pH 6 | Kalsium | |
| 29.1. | 6,0 | 32,0. 10 ⁻⁶ | 1,4 | 3,1 | 6,3 | 32,7. 10 ⁻⁶ | 1,7 | 3,1 | 7,5 | 78,2. 10 ⁶ | 2,5 | |
| 19.2. | 6,0 | 30,8 | 0,61 | - | 6,4 | 3,1 | - | 10,5 | - | - | 13,8 | |
| 25.2. | 5,7 | 1,1 | 2,3 | 1,3 | 6,5 | 1,5 | 3,0 | 10,1 | 5,5 | 3,6 | 13,1 | |
| 31.3. | 5,5 | 1,3 | 2,4 | 1,1 | 6,8 | 1,3 | 3,2 | 10,5 | 3,9 | 1,6 | 9,6 | |
| 28.4. | 5,7 | 1,1 | 1,9 | 1,1 | 6,9 | 1,4 | 3,2 | 10,4 | 4,5 | 1,5 | 12,4 | |
| 26.5. | 5,5 | 1,1 | 2,1 | 1,1 | 6,9 | 1,4 | 2,6 | 10,3 | 4,1 | 2,1 | 11,2 | |
| 23.6. | 5,7 | 1,1 | 1,9 | 1,1 | 6,9 | 1,5 | 3,3 | 10,5 | 4,5 | 2,3 | 12,2 | |
| 28.7. | 6,0 | 1,1 | 2,1 | 1,1 | 7,7 | 1,5 | 3,2 | 10,3 | 4,7 | 2,3 | 12,2 | |
| 25.8. | 5,6 | 1,2 | 2,2 | 1,2 | 6,4 | 1,5 | - | - | 4,6 | 2,4 | 12,0 | |
| 10.9. | 6,6 | 39,4 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29.9. | 5,4 | 1,0 | 1,7 | 6,7 | 1,3 | 3,2 | 9,3 | 2,8 | 0,78 | 7,4 | | |
| 27.10. | 6,0 | 1,2 | 1,8 | 7,4 | 1,4 | 2,7 | 9,9 | 2,6 | 0,47 | 6,1 | | |
| 24.11. | 5,7 | 1,2 | 1,8 | 6,3 | 1,6 | 2,6 | 10,5 | 4,0 | 1,7 | 8,8 | | |
| 15.12. | 5,5 | 1,3 | 1,7 | 6,4 | 1,5 | 2,5 | 10,5 | 5,1 | 2,6 | 13,2 | | |
| Aritm. tall | 5,8 | 1,2 | 2,1 | 6,9 | 1,5 | 3,0 | 10,3 | 4,1 | 4,1 | 11,0 | | |
| Standard avvik | 0,41 | 0,10 | 0,39 | 0,66 | 0,11 | 0,35 | 0,19 | 0,93 | 0,83 | 2,3 | | |



HKJUJ