

RAPPORT LNR 4112-99

**Vurdering av tiltak for å
sikre vannkvalitet etter
utbygging av E 18 i
senketunnel gjennom
Bjørvika og Bispevika**

RAPPORT

Hovedkontor	Sørlandsavdelingen	Østlandsavdelingen	Vestlandsavdelingen	Akvaplan-NIVA A/S
Postboks 173, Kjelsås 0411 Oslo Telefon (47) 22 18 51 00 Telefax (47) 22 18 52 00 Internet: www.niva.no	Televeien 3 4879 Grimstad Telefon (47) 37 29 50 55 Telefax (47) 37 04 45 13	Sandvikaveien 41 2312 Ottestad Telefon (47) 62 57 64 00 Telefax (47) 62 57 66 53	Nordnesboder 5 6008 Bergen Telefon (47) 55 30 22 50 Telefax (47) 55 30 22 51	9015 Tromsø Telefon (47) 77 68 52 80 Telefax (47) 77 68 05 09

Tittel Vurdering av tiltak for å sikre vannkvalitet etter utbygging av E18 i senketunnel gjennom Bjørvika og Bispevika.	Lepenr. (for bestilling) LNR 4112-99	Dato 25.10.99
Forfatter(e): Morten Schaanning, Birger Bjerkeng, Lars Golmen, Jan Magnusson og Arild Sundfjord	Prosjektnr. Undernr. O-99060	Sider Pris 32
Fagområde 32	Distribusjon Åpen	
Geografisk område Oslo	Trykket NIVA	

Oppdragsgiver(e) Aas Jakobsen A/S	Oppdragsreferanse Snorre Slapgård
---------------------------------------------	---------------------------------------------

Sammendrag

En senketunnel gjennom Bjørvika og Bispevika vil redusere vannutskiftingen i områdene innenfor. Dårligere vannutskifting kan resultere i oksygenmangel og episodisk fiskedød. Målsettingen med dette arbeidet har vært å vurdere eksisterende planforslag og mulige tiltak for å sikre tilstrekkelig vannkvalitet etter utbygging. Vannutskiftingen vil først og fremst begrenses av skipsstøtvollene som skal anlegges på utsiden av tunnelen. Rapporten skisserer aktuelle tiltak som oppfylling og heving av sjøbunnen innenfor skipsstøtvollene, lavest mulig overhøyde mellom tunneltak og sjøbunn, vannutskifting gjennom skipsstøtvollene via kanaler, rør og permeable masser og nedpumping av ferskvann gjennom diffusorer ved bunnen. Vurderingene er basert på hydrografiske observasjoner utført i Bjørvika sommeren 1999.

Fire norske emneord	Fire engelske emneord
1. vannutskifting	1. water renewal
2. terskelfjord	2. sill fjord
3. oksygenmangel	3. oxygen deficieny
4. hydrografi	4. hydrography

Morten Schaanning

Prosjektleader

Forskningsleder

ISBN 82-577-3721-6

Bjørn Braaten

Forskningsleiar

Forord

Statens Veggvesen, Oslo, skal bygge veitunnel gjennom Bjørnvika og Bespevika i midt Oslo havn. I den forbindelse er NIVA engasjert av Aas-Jacobsen A/S for å foreta en vurdering av effekter på vannkvalitet. Denne rapporten presenterer feltobservasjoner fra Bjørnvika sommeren 1999 og gir en vurdering av effekter og behov for tiltak på grunnlag av disse observasjonene og nylig reviderte planer for utbygging. Rapporten vil dels erstatte og dels komplettere noe utarbeidet av NGI og NIVA i juni dette år.

Oslo, 25. oktober 1999

Morten Schramm

Innhold

Sammenføring	5
1. Innledning.	8
2. Topografi og reviderte planer for skipsstøt voller og tunnel	9
3. Vannutsiktningens forutsetninger.	13
3.1. Måleprogrammet i 1999	14
3.1.1. Søkkedyp	14
3.1.2. CTD-observasjoner	14
3.1.3. Måling; Øvre T/S-kjede	15
3.2. Måleresultater	15
3.2.1. Søkkedyp	15
3.2.2. CTD-målinger	17
3.2.3. Oksygen	17
3.2.4. L/S målinger	20
4. Diskusjon	21
4.1. Beregning av vannutsiktning ut fra de hydrografiske observasjonene.	21
4.2. Tidstypenkapselen i knudlene til Bjørvika og Bispevika	22
4.2.1. Innledning - forutsetninger for beregningene	22
4.2.2. Modell for trykkskrevet transport	23
4.2.3. Resultater	25
5. Konklusjoner.	29
5.1. Bjørvika.	29
5.2. Bispevika	29
5.3. Generelt.	30
6. Forslag til videre oppfølging	31
7. Referanser	32

Sammendrag

Bakgrunn og målsetting

Statens vegvesen, Oslo, planlegger frembringning av E18 i senketunnel gjennom Bjørvika og Bispevika. For å hindre sammenstøt fra skipstrafikken må tunnelen beskyttes med skipstrafikkskjerter som skal etableres mellom tunnelen og fjorden utenfor. Overkant av skipstrafikkskjerterne vil danne terskler som begrenser utskiftingen av dypvannet innenfor anlegget. Målsettingen med NIVAs engasjement i dette arbeidet har vært å vurdere hvordan de planlagte konstruksjonene vil påvirke vannutskiftingen og oksygenforholdene i området etter uthyggning. I teknisk notat fra NGI/NIVA 30.06.99 ble det skissert en del mulige tiltak. I løpet av sommeren er planene revidert på en slik måte at vannutskiftingen vil bli vesentlig bedre. I denne rapporten gjøres en mer imidlertid vurdering av vannutskiftingen i området basert på målinger utført i Bjørvika i perioden 30.04. til 12.08.99 og de reviderte planene for uthyggning.

Målsetting for vannkvalitet etter uthyggning

Målsettingen er valgt i henhold til SFT's vannkvalitetskriterier "egnethet for fritidsfiske". Denne normen regulerer oksygeninnhold i bunnvannet på mer enn 2,5 ml/l for "egnet", og mer enn 4 ml/l for "godt egnet" til fritidsfiske. Målinger utført med sondre sommeren 1999 (se under) indikerte at oksygenforholdene nær bunnen i Bjørvika var noe dårligere enn forventet i forhold til overvåkingssdata fra andre deler av havnebassengen. Det kan ikke forventes at uthyggningen skal bedre forholdene i recipienten i forhold til dagens situasjon. Derfor synes en målsetting på 2,5 mlO₂/l ("egnet") mest realistisk og spennig tilstrekkelig til å unngå episoder med sjenerende hukt og fiskedød. Fjerning eller tildekking av forurensede sedimenter i Bjørvika og Bispevika antas å medføre en reduksjon av oksygeninnehuket lokalt i forhold til dagens nivå, og en generell bedring av vannkvaliteten i fjorden utenfor havnebassenget vil kunne føre til økende oksygeninnhold i tilførselsvannet. For å få et sikrere grunnlag for vurdering av forholdene før uthyggning innbefilles at oksygeninneholdene kartlegges med mer mynktige, kjemiske metoder (Winkler-titrering).

Observasjoner sommeren 1999

Målinger utført i Bjørvika viste temperaturvariasjon fra 5 til 20°C. Oppvarmingen denne sommeren gikk helt ned til bunnen på 8 m dyp. Påvirkning fra Akerselva ble observert i et ca. 1 m tykt overflatelags med lav saltholdighet (7-10) over et sprangskikt mellom 1 og 2 m dyp. Denne lagdelingen ble svekket i sistet halvtid av juli. Nær bunnen var det også betydelige variasjoner i saltholdighet (16 til 26). Disse variasjonene indikerte god vannutskifting med fjorden utenfor. Siktedypt varierte mellom 1 og 5 meter og oksygenminima målt med sondre i dypvannet varierte mellom 2,3 og 4,4 mlO₂/l. I henhold til SFT's miljøkvalitetskriterier var siktedypt "dårlig" og oksygeninneholdene "mindre gode". Målinger av oksygen med sondre er inntil vidt usikre og 18-19 mlO₂/l leverer ikke typiske koncentrasjoner i tilsvarende dyp i Bekkelagsbassenget.

Temperatu- og saltholdighet-sensorene plassert på faste punkter i varmestansen viste korttidsvariasjoner ofte i stortrelsesorden 1 dag eller mer. Målingene indikerte gjennomsnittlige transportsr på 1,2-1,3 m³/s i dypvannet under 4 m, og karakteristiske utskiftningsstider fra mindre enn ett dager opp til 5-6 dager.

I tidligere notat har vi betegnet ut vannutskifting 2x pr uke ville være tilstrekkelig for å tilfredsstille kravet på 4 mlO₂/l. Beregningene var basert på antatt oksygeninnehuk i sedimentet på 1 mmolO₂/m² h og oksygeninnhold 5,6 mlO₂/l i midstrommende vann. Feltundersøkelsene har vist at utskiftningshastigheten for uthyggning ligger sentralt i denne størrelsesordenen, men at et mer realistisk scenario vil være at det innanrommende vannet ikke inneholder mer enn en 4 mlO₂/l. En vannutskifting på 2x pr uke vil med samme forutsetninger forutgå at et oksygen nivå på ca. 2,5 mlO₂/l på innsiden av

tunnelen. Selv om det antatte oksygenforbruket ble satt noe høyt i forhold til det som kan forventes etter brenning eller tildekking av de føreurensede sedimentene innenfor skipstøtvollen, vil en i de mest kritiske periodene knappe 18 måneder en i 4 mlt 1/d i tilførselsvannet. Det synes derfor klart at marginene er små og at akseptable oksygenmålinger bare kan opprettholdes dersom utbyggingen skjer uten vesentlig redusjon av utskiftingshastigheten.

Reviderte utbyggingsplaner

Hølge de reviserte utbyggingsplanene (per september 1999) skal skipstøtvollen i Bispevika bygges med overkant på 2m dyp (-2m). Vannutskiftingen skal avhjelpes med en trapesformet kanal med øntatt bredde 12 m ved skipstøtvollen (-2 m) og 3 m ved bunnen (-7,3 m). Kanalen legges delvis innunder kaien på Norenga. I Bjørvika skal skipstøtvollen overkant ligge på 4 m dyp over det meste av buktta. Tilsvarende som for Bispevika teknisk vannutskiftingen avhjelpes med en trapesformet kanal langs Bjørvikautstikkeren med bredde 12 m i 4m dyp og 3m ved bunnen. På vestsiden av Bjørvika stiger tunnelaket til 2-3 m dyp. På begge sider erubles skipstøvoller med dyp 2m. Derved dannes to små bassenger som krever separate løsninger for vannutskifting. Selve tunnelen har etter de reviserte planene liten overhøyde i forhold til sjøbunnen innenfor. Det er vanskelig å fortsette effekten av en overhøyde på 1-2 m, men generelt anbefales at overhøyden gjøres så liten som mulig over så store deler av tverrsnittet som mulig.

Vannutskifting gjennom kanalene

Vannutskiftingen vil drives av forholdene i fjorden utenfor skipstøtvollen ved at det bygges opp horisontale tetthetsgrindenter gjennom kanalene. Når tettheten øker på utsiden vil vann presses inn gjennom kanalene. Omvendt vil vann strømme ut gjennom kanalene når tettheten avtar. Jo større tetthetsforskjellene blir, og jo raskere tetthetsforskjellene bygges opp, jo større blir strømhastigheten gjennom kanalene. For å vurdere hvordan kanalene vil påvirke vannutskiftingen i hovedbassengene i hhv. Bjørvika og Bispevika, ble det utviklet en beregningsmodell for tetthetsdrevet transport gjennom kanalene. Beregninger med modellen viste at det kan bli vesentlig demping av den del av utskiftingen av vannet under 6 m dyp i Bjørvika som i dag er knyttet til raske svingninger i tetthetsflaten, dvs. med utskiftingstider 3 dager eller mindre. Her kan det bli en merkbart redusjon av utskiftingen. En utskiftingshyppighet på 1 gang per uke har ikke oppnås, men det er mer tydelig om et oppnå 2 ganger pr. uke med den skisserte kanalen alene uten å sikrere bassenget ved f.eks. nedpumping av ferskvann. En annen mulig løsning er å legge inn rør i bunnen av fyllingen i tillegg til den skisserte kanalen, med til sammen 6 m² tverrsnutt. For Bispevika vil en kanal som skissert gi ganske god utskifting, og lite demping av vertikale svingninger, og her har nedsættingen om utskifting 2 ganger per uke være realistisk uten kritisk sikring. I begge bassenger har det legges inn nødvendige forbindelser under bygging av tunnelen, som forberedelse til nedpumping av ferskvann dersom det skulle vise seg nødvendig.

Konklusjoner

Kanalene med de antatte tverrsnittene synes således å kunne gi en tilfredsstillende løsning med hensyn til vannføringen i Bispevika, og det gjelder også i Bjørvika dersom en kan legge inn noen rør i bunnen av nedre del av skipstøtvollen i tillegg til den skisserte kanalen. Det må imidlertid tas forbehold om at usikkerhetene er betydelige både vedrørende oksygenforbruk og de fysiske beregningene av vannutskiftingen. Desuten er oksygenforholdene dirlige i utgangspunktet, noe som gjør at det er relativt små marginer fra kritisk lav vannnivå inn mot. Det vil derfor være nødvendig å ha en plan for hvordan vannutskiftingen skal kunne bedres dersom det i ettertid viser seg at oksygenforholdene blir ikkeakseptabelt dirlige, og henriktsmessige tiltak, som f.eks. rørforbindelser for nedpumping av ferskvann fra Akerselva, har tilrettelegges/forberedes ved bygging av tunnelen.

Den enkleste løsningen vil trolig være pumping av vann fra Akerselva og ut gjennom diffusorer nær bunnen, først og fremst i Bjørvika, men det kan ikke utelukkes at et slikt tiltak også vil bli nødvendig for å oppnå tilfredsstillende vannutskifting i Høstevika.

Forholdene i det lille bassenget innenfor tunnelen vest i Bjørvika vil trolig komme få en tilfredsstillende vannkvalitet ved en forhendelse gjennom to eller flere rør (diameter 1,2m) gjennom skipstøyvollen nede bunnen. Forholdene i det lille bassenget på østsiden av tunnelen vil ikke representere noe problem dersom den planlagte kanalen henger knikanten vest i Bjørvika gjøres tilstrekkelig dyp (-8m).

Prinsipielt kan best mulig vannkvalitet sikres ved

- * oppfylling av dype områder der lyver dette er mulig
- * overhoyde mellom tunnelbunnen og sjøbunnen innenfor gjøres minst mulig over størst mulig strekning
- * kumlene gjennom skipstøyvollene gjøres så brede som mulig, sørlig ved bunnen
- * kanalene suppleres så mye som mulig med tørgjennomføringer og/eller permeable masser

Anbefalt overvåking

For å kunne gi sikrere råd for anlegget virkeliggjøres, og kunne følge med eventuelle effekter av tunnelanlegget når det er ferdig, bør det opprettes et overvåkningsprogram minst slik at en kan få en statistisk sett tilstrekkelig dokumentasjon av forholdene før byggearbeidene starter. Denne overvåkingen bør starte i år 2000. Hensikten er å sikre seg bedre kjennskap til området enn en har i dag, og derved gi grunnlag for å kunne bedømme eventuelle forandringer i miljøet når tunnelen og barrierene er på plass. Et slikt miljøprogram vil omfatte observasjoner av siktedyb, sjiktning, oksygen samt mottak av strøm over en lengre periode. Oksygen måles med presisjonsanalyser (Winkler) og ikke bare med sonder.

1. Innledning.

Statens Vegvesen, Oslo, skal bygge vesttunnel gjennom Bjørvika og Bispevika i indre Oslo havn. I tidligere NIVA-rapporter (Berge og Molvaer, 1994; Sundfjord et al., 1999) og NGI/NIVA-notat (Hauge og Schøunning, 1999) var den viktigste forutsetningen for vurdering av vannkvalitet, at det skulle bygges skipstøtvoller med seilingsdyp 2 m mellom tunnelen og havnebøndel utenfor. I løpet av sommeren 1999 er planene endret slik at skipstøtvollene kan senkes til 4 m seilingsdyp over det meste av Bjørvika, mens barriieren på 2 m opprettholdes tvers over Bispevika. I tillegg til dette bortfaller den tidligere kanalen med seilingsdyp 4 m inn til Bjørvika så vel som skipstøtvollen innenfor tunnelen i Bjørvika. Dette medfører et åpner system med mindre oppstykking til skjøtbassenger mellom tunnelen og skipstøtvollene.

Skipstøtvollene vil påvirke vannutskiftingen og gi risiko for støyende vannmasser innenfor konstruksjonen. Dette kan føre til oksygenmangel og dønnelse av hydrogensulfid (råttent vann) nær bunnen. Fiskedød som følge av oksygenmangel i vannmassene har så sent som i 1995 vært observert i havnebassenget og Bekkelagsbassenget (Magnussen et al., 1996).

Berge og Molvaer (1994) fant at vannutskiftingen ville bli redusert både i øvre lag og i dypvannet i de innelukkede områdene. I dypvannet var det antatt at det fort ville oppstå dårlig vannkvalitet, med stor risiko for periodvis dønnelse av hydrogensulfid. Øvre lag ble det ikke forventet noen spesiell forverring av forholdene. En del mulige tiltak som kan øke vannutskiftingen ble også vurdert. Den siste utredningen (Sundfjord et al., 1999; Hauge og Schøunning, 1999) betegnet behovet for vannutskifting på grunnlag av estimert oksygenforbruk og en miljømålsætning for oksygen i bunnvannet på minimum 4,0 mg/l. Videre ble det skissert tre alternative tiltak for å avbøte stagnasjonsproblemet:

1. Gjenfylling av de delene av området som ikke får tilfredsstillende utskifting på "naturlig" vis.
2. Direkte utskifting (gerne ved pumping) av sjøvann inn i skjøtstøtvoll/tunnel, etter pumping av vann ut slik at nytt vann strømmer inn over undergrunnen som kompensasjon.
3. Injeksjon av ferskvann gjennom diffusor ved bunnen for å redusere tettheten i bunnvannet og dermed bedre utskiftingen med nytt vann som ruffles innenfor over skipstøtvollene.

I tillegg ble det vurdert rørgjennomføringer for å løse problemene i flere av de mindre bassengene mellom skipstøtvollene og tunnelen.

I løpet av våren og sommeren 1999 er det foretatt målinger i gjen i Bjørvika for å beskrive forholdene lokalt samt fremstille et bedre grunnlag for hydrofysiske beregninger. Håle målingene og resultatene av nye beregningene er presentert her, i tillegg til vurdering av det endrete planlagget med foreslalte tiltak for sikring av vannkvalitet.

2. Topografi og reviderte planer for skipsstøtvoller og tunnel

Bjørvika og Bispevika er to busænger i Oslo indre havn som har åpen forbindelse med havnebassengen og fjorden utenfor. Mellom busængene er utløpet av Akerselva, som er den eneste ferskvannstilførselen i området. Busængene er 7-9 meter dype og har i dag ingen forskrifter som begrenser vannutskiftingen.

Prinsippskisse av det reviderte planforslaget for senkemningen med skipsstøtvoller er vist i Figur 1. Tilsvarende prinsippskisser av de viktigste tversnittene av tunnel og skipstøtvollen gjennom Bjørvika er vist i Figur 2 - Figur 4. Beregnede flateareal og underliggende vannvolum for ulike dyp er vist i Tabell 1. For Bjørvika er maks. dyp angitt til 12,1 m i tabellen, det gjelder et mindre område mellom tunneltaket og skipstøtvollen i følge nivående topografi. En viktig forskjell fra tidligere alternativer er at tunnelen i større grad legges ned i sedimentene slik at overhøyden i forhold til bunnen innenfor er blitt langt mindre over store deler av begge bassengene. I tillegg er skipstøtvollen senket fra 2 til 4 m dyp i Bjørvika og det er skissert muligheter for å skyre gjennom barrierene med kanal ved kantkanten.

Bjørvika


Skipstøtvollen på innsiden av tunnelen i Bjørvika er fjernet helt opp dypet ned til overkant av skipstøtvollen er øket fra 2 til 4 m. Tversnittsarealet fra overflate til 4 meters dyp (ca. 990 m²) blir ikke påvirket av utbyggingen. Utskiftingen i 0-4 m laget vil bli tilsvarende lite påvirket.

I tillegg er det skissert muligheter for en kanal inn til Bjørvika ned til ca. 8 meters dyp på østsiden av Bjørvika, delvis innunder kanal. Kanalen vil danne en viktig forbindelse for utskifting av vannmassene i Bjørvika og med det tidligere innelukkede området mellom den ytre vollen og tunnelen. Kanalen ved utstikkeren i øst antas i denne rapporten å bli trapesformet med en bredde på 3 m i 8 m dyp og 12 m i 4 m dyp. Dette gir et tversnittsareal på 30 m² for kanalen gjennom skipstøtvollen i Bjørvika.


Tverrsnittet over selve tunnelen er vist i Figur 3. Hele tversnittsarealet for vannjennomstrømming over tunnelen er stor nok for barrieren og i utsangspunktet blir dimensjonene for skipstøtvollen den begrensende faktoren for gjennomstrømming.

Område C (Figur 1) som tidligere var et problemområde innestengt mellom tunnelen og skipstøtvollen vil nå få en relativt åpen kommunikasjon med resten av Bjørvika og et område B (se Sundfjord et al., 1999) som tidligere lå mellom tunnelen og indre skipstøtvoll bortfaller helt.


To områder er forbund innelukkede "poller". Det er område A og D i Figur 1 som er innelukket av vollen opp til 2 meters dyp. Område A har et areal på 1.600 m² og et volum på 11.400 m³ under 2 meters dyp. Det er foreslått at område A forbindes med Bjørvikabassenget gjennom 2 rør nær bunnen med diameter 1,2 m. Område D har et overflateareal på 140 m² og et volum på 1.800 m³ under 2 meters dyp. Det er foreslått at område D forbindes med fjorden utenfor gjennom gjennom en kanal nær kantkanten ved Havnelageret.



Figur 1. Forenklet skisse av tunnel og skipstøtstøvler og plassering av kanaler for økt gjennomstrømning (illustrert med piler).



Figur 2. Eversnitt av skipstøtstøvlen i Bjørvika med kanal plassert delvis under Bjørvikantikkeren. Gjenn skisse.



Figur 3. Tverrsnitt av tunnelinngangen gjennom Bjørvika. Grav skisse.



Figur 4. Tverrsnitt over tunnel i Bispevika. Grav skisse.

Tabell 1. Areal- og volumforhold innenfor skipstøtvollen for Bjørvika og Bispevika for eksisterende plan, beregnet ut fra dagens topografi.

	Dyp (m)	Areal (m ²)	Volum under giit dyp (m ³)
Bjørvika	0	82 500	514 600
overkant av skipstøtvollen	4	68 400	212 800
	6	53 600	90 800
største dyp over tunnelen	7		
kanaldyp	8	19 500	17 700
	9	5 700	5 100
	10	1 400	1 500
	12,1	0	
Bispevika	0	49 900	298 500
overkant av skipstøtvollen	2	48 700	159 900
	4	37 000	74 200
største dyp over tunnelen	6	23 000	14 200
	7	3 800	800
kanaldyp	7,4	0	

Bispevika

Senkingen av tunnelen påvirker også Bispevika. Tverrsnittet over tunnel-taket er vist i Figur 4. Totalt tverrsnittsareal er ca. 490 m², hvorav tverrsnittsarealet under 2,5 meters dyp er på 158 m², og det er åpning ned til 6 m dyp på vestsiden.

Skipstøtvollen er ikke forandret og med dybde hørtatt på -2 m er det denne som vil begrense vannutskiftingen. Imidlertid er det skissert en kanal inn til området mellom vollen og kai ved Sonenga (Figur 1). Den skisserte kanalen er i denne rapporten antatt trapézformet med 12 m høyde i 2 m dyp og 3 m bredde ved bunnen (7,9 m dyp). Dette gir et tverrsnittsareal for kanalen gjennom skipstøtvollen i Bispevika på 40,5 m².

3. Vannutskiftingen i området.


Dagens vannutskifting styrkes av forhold i Bunnefjorden og Vestfjorden og påvirkes av tidevann, vind og lufttrykksvariasjoner. Tidevannet bidrar daglig til vannflommyeisen, mens de andre faktorene varierer mindre regelmessig. Tabell 2 viser noen nokkeltall for vannstansdvariasjonene i indre Oslofjord. Vi har der beregnet amplitudene i forhold til normal middelvannstinden, siden det er dette som har mest betydning i forhold til vannutskiftingen. (For havnavigosplassmessige betraktninger er det ellers vanlig å ta utgangspunkt i havnmannanivået ved vårjevndøgn som er 41 cm under middelvannstinden i indre Oslofjord.) Høyeste og laveste målte vannstund omfatter den totale variasjonen i vannstund basert på historiske data. Tallene for hoyvann/lavvann er basert på tidevannstabellen, og omfatter bare de astronomiske komponentene. Her vil derfor bidrag fra lufttrykksvariasjoner og vind komme i tillegg.

Angitte dyp (-2,0 og -4,0 m) for skipstotvollene refererer seg til vårjevndøgn sprang lavvann. Midlere seilingsdyp blir derfor større, hly. 2,31 og 4,31 m. Tidevannsprismet, dvs. volumet av vannet mellom hoyvann og lavvann, som normalt strømmer inn på floende sjø bestemmes av hoyden mellom middel lavvann og middel hoyvann, dvs. 28 cm. Historisk laveste målte vannstund ville gitt seilingsdyp over skipstotvollene på bare litt i overkant av 1 m i Bispevika, 3 m i Bjørvika.

Figur 5 viser observerte trykkvariasjoner på fast dyp i forhold til bunn i Bjørvika 1999. De kortperiodiske variasjonene viser vannstundvariasjonene knyttet til tidevannet, mens den langperiodiske variasjonen er den kombinerte virkingen av tidevann, vind og lufttrykk. Dataene er ikke korrigeret for variasjoner i lufttrykk. Slik korrekasjon kunne gitt et mer nøyaktig bilde av de faktiske variasjonene i vannstanden i Bjørvika i mai 1999. Lufttrykket varierer med et standnadvik på omtrent ±1,2 % og maksimalt 3–4 % fra middelverdi (data fra Færder 1997). Standnadviket tilsvirer en vannstundsforskjell på 12 cm og maksimalutslaget 30–40 cm.

Tabell 2. Størrelse på ulike amplitudene i vannstundvariasjonen i indre Oslofjord, i forhold til middelvannstanden (verdier beregnet fra Tidevannstabellen, Statens Kartverk, Sjøkartverket).

Faktor	Returperiode	Amplitude/utslag
Høyeste målte vannstund	Flere år	+ 188 cm
Høstejevndøgn spring, hoyvann	1 år	+ 31 cm
Middel spring hoyvann	14 dgr	+ 18 cm
Middel hoyvann	12,5 timer	+ 14 cm
Middel nipp hoyvann	14 dgr	+ 10 cm
Middel vannstund	6,25 timer	0
Middel nipp lavvann	14 dgr	- 10 cm
Middel lavvann	12,5 timer	- 14 cm
Middel spring lavvann	14 dgr	- 18 cm
Vårjevndøgn spring lavv.	1 år	- 31 cm
Laveste målte vannstund	Flere år	- 105 cm



Figur 5. Variasjon i trykk (som cm vannstand) målt på fast dyp i forhold til hvert i mai 1999 som avvik fra middelverdi for mai 1999, samt 24 timers glidende middel (trykk kurve). Det er ikke korrigert for lufttrykksvariasjoner.

3.1. Måleprogrammet i 1999

Før å få bedre informasjon om forholdene i Bjørvika ble det først lagt inn ekstra observasjonene i det ordinære miljøovervåkningsprogrammet for indre Oslofjord. Dette ble bestående i å observere siktedyper, dyp-profil av temperatur og saltholdighet (CTD) ca. en gang i uka i perioden 1.6. til 30.8.1999. I tillegg ble det i mai 1999 satt ut et instrument (175-kjede) som mäter tilhører kontinuerlig vannets temperatur og saltholdighet i fem faste nivåer. Hensikten var å kartlegge korttidsvariasjonene i sjøkliningen i området.

3.1.1. Siktedyper

Siktedyper ble målt med Secchi-skive til samme tidspunkter og på samme posisjon som CTD-målingene (Figur 6).

3.1.2. CTD-observasjoner


Vertikalprofiler av sjøens temperatur og saltholdighet målt i Bjørvika ble målt med sonde (Seabird 861-19) i alt 11 ganger i løpet av sommeren 1999 (Figur 6).

Måledatoene var:

- Juni: 1., 8., 16., 23. og 29.
- Juli: 6., 21. og 27.
- August: 3., 9. og 17.

Malingene ble gjort fra båt, og fra overflaten og til bunnen ved tette dybdeintervaller.

Sonden registrerte også oksygen.



Figur 6. Grov kartskisse med måleposisjoner for T/S-kjede og hydrografiske profiler (CTD). Siktedyb ble målt på stasjonen for CTD-observasjonene.

3.1.3. Måling med T/S-kjede

Målingene ble utført kontinuerlig i perioden 29. april – 3. juni, 1999, fra ydersida av Bjørvika utsikkeren (Figur 6). Til målingene ble det benyttet en T/S kjede fra Aanderaa instruments. Den mäter temperatur og saltholdighet i fem fastbestemte dyp, og i programmerte tidsintervaller. Tidsintervallet var sett til 10 minutter. I tillegg måles trykket i ett dyp, fast plassert i forhold til bunnen. Sidan dette dypet er fast i forhold til bunnen, vil trykket (korrigert for variasjoner i lufttrykk) gi et direkte bilde av vannstundsvariasjonene.


Måtedypene for saltholdighet og temperatur var: 0,4 m, 3,5 m, 5,5 m, 7,5 m og 9,4 m. Trykket ble målt i en 1 m dyp.

3.2. Måleresultater


3.2.1. Siktedyb

Resultatene av siktedypmålingene er vist i Figur 7. Gjennomsnittlig siktedyb sommeren 1999 var 3,1 m. Sammenlignet med SKI's miljøkvalitetskriterier for fjorder (Molvær et al., 1997) var tilstanden dårlig (miljøklasse IV).

Målingene varierte fra mindre enn 1 meter til dypere enn 5 meter. Variasjonen kan skyldes mange faktorer som tilløsset av partikler med flomvann fra Akerselva, algeoppblomninger, oppvirveling av sedimenter med propeller på større skip. Figur 7 viser at siktedypet i Bjørvika følger siktedypet lengre ut i fjorden men på et lavere nivå.



Figur 7. Siktedypet i Bjørvika 1999, sammenlignet med siktedypt ved Kavringen lenger ute i havnebassenget og Steilene (Vestfjorden).



Figur 8. Gjennomsnittlig siktedypt juni-august ved Kavringen i havnebassenget 1991-99.

Siktedypet er et resultat av innholdet av partikler (i hovedsak leirpartikler og plankton) i overflatenvann, og gir somtidig et mål for nedre grense for mulig primærproduksjon (dvs. så langt ned det er tilstrekkelig lys for fotosyntese). Denne nedre grense er omtrent 2,5x siktedypt, hvilket skulle bety at sommeren 1999 varierende primærproduksjonsdyptet mellom 2,5 m dyp og bunnen. Gjennomsnittlig siktedypt sommeren 1999 var 3,1 m, dvs. et primærproduksjonsdypt på ca. 7,8 m.

Sommeren 1999 var lite typisk for Oslofjorden. Store nedbørs mengder i juni på økstra store tilførsler av partikler og overingsvann ved at elvene flommet opp avloppsvann fra renseanlegg gikk i overlop. Likevel ble gjennomsnittlig siktedypt i indre Oslofjord (Kavringen) lite forskjellig fra normalt for juli og august (Figur 8). Funnene i 1999-løpholdene var like representative i Bjørvika som ved Kavringen skulle det gjennomsnittlige siktedyptet på 3 m målt denne sommeren, være representativt for Bjørvika i dag. I gjennomsnitt vil fotosyntesesonen derfor gå ned til ca. 7,5 meters dyp, dvs. nesten til bunnen.

Dette betyr at forholdene er slik at produksjon av organisk materiale (planteplankton, makro-alger) vil kunne forekomme i nesten hele vannsøylen fra overflate til bunn i Bjørvika og Hyspevika.

3.2.2. CTD-målinger

Resultatene av CTD-målingene er vist i Figur 9. Tidsopplosningen er en uke. Forholdene i Bjørvika endret seg raskest i begynnelsen av juli og i midten av august. Frem til begynnelsen av juli var det et markert overflatelag ned til ca. 1 m dyp over et ca. 1 m tykt sprangsjikt. Uvanlig stor nedbør i juni var årsaken til de lave saltholdighetsverdiene i perioden (smuldbølje av flom i Akerselva). Dette er samsyntligvis også forklaringen på situasjonen omkring den 20. juli. Resten av perioden (august 99) var overflatelaget i Bjørvika mer homogen med svak sjiktning i profilen fra 27. juli. Dette framgår også av temperaturen, som økte gradvis til et maksimum på 20-21 grader i slutten av juli. Figturen viser også at det utover i august måned, kom inn en noe kaldere vanntype med høyere saltholdighet nær bunnen.

Ioslinje-plottet for (ettbetri (signif- t) gjenspeiler variasjonene i saltholdighet og temperatur, med svak sjiktning (lagdeling) i slutten av juli, og sterkest i juni.

Vannutskiftingen kan bedømmes noenlunde ut fra variasjonen fra måletidspunkt til måletidspunkt. Observerte endringene i hydrografi over tid gjenspeiler samsyntligvis endringene i hele indeksvannsbassenget, og ikke bare Bjørvika. En kan intuittivt erkjenne at endringen utenfor raskt (i løpet av en dag eller to, eller raskere) forplanter seg inn i Bjørvika, både i overflaten og i dypet. Det framgår av profilene at det ikke var lik situasjon fra uke til uke mellom noen av målingene. Det betyr at det var en viss kontinuerlig utskifting i hele vannsøylen gjennom måleperioden. Evt. stagnasjon kan teoretisk ha skjedd i kortere perioder, på skala fra noen dager opp til en uke. Resultatene fra T/S-kjeden gir mer informasjon om slike konsekvenser.


3.2.3. Oksygen

CTD sonden var utstyrt med en YSI oksygenmensor. YSI-sonden har observasjoner av oksygen *in situ* i sjøvann er ikke presisjonsinstrumenter og vil kunne avvikle betydelig fra reelle forbund. Normalt skal slike observasjoner som et minstekrav kontrolleres med tradisjonelle analyser (Winkler), men det var i utgangspunktet ikke planlagt å måle oksygen i Bjørvika.


Sonden viste noe lavere oksygeninnhold enn forventet. Nær bunnen (7-8 m dyp) varierte verdiene fra 2,3 til 4,4 ml/l med et gjennomsnitt på 3,2 ml/l. I henhold til SFI's kriterier for klassifisering av tilstand (Molvær et al., 1997) vil verdier mellom 2,5 og 3,5 ml/l tilsvare miljøklasse III "mindre god". Dette må tolkes med viss umotet fordi sondemålinger er usikre.

Overvåkingssdata fra Bekkelagsbassenget fra 1983-97 viser at oksygenkonsentrasjonen på 8 meters dyp varierer mellom 0,5 til 9,5 ml/l over året. 25% av målingene lå mellom 0,5 og 2,8 ml/l. Medianverdi var ca 5 ml/l. På 12 meters dyp var variasjonen mellom 0,4 og 9,4 ml/l, med medianverdi på 3 ml/l.


Sondeobservasjonene fra Bjørvika 1999 (A gjennomsnittende 1-2 ml/l) ligger emne observasjonene fra tilsvarende dyp i Bekkelagsbassenget, men observasjonsperioden var kort og derfor lite representativ. Til et i betraktning, at 25 % av sondeobservasjonene fra Bekkelagsbassenget hadde en konsentrasjon mindre enn 2,8 ml/l, kan det ikke utelukkes at sondeobservasjonene er korrekte og viser enten at målingene ble gjort i en dårlig periode eller at det generelt er mindre oksygen i vannmassene i Bjørvika enn i Bekkelagsbassenget.



Figur 9. Isolinje framstilling av CTD-miljøet for temperatur (overst), saltholdighet (midten) og sjøvannets densitet (Sigma 4). Målepunkter er vist med vertikale stiplede linjer.



Figur 10. Temperaturobservasjoner (°C) fra Bjørvika mai 1999. Observasjoner fra T/S-kjede.



Figur 11. Saltholdighetsobservasjoner fra Bjørvika mai 1999. Observasjoner fra T/S-kjede.

En kan fastslå ut fra T/S-målingene at det er vesentlig store endringer i overflatenlaget inn dypere ned. I dypet er det imidlertid også korttidsvariasjoner. Korttidsvariasjonene kan ikke knyttes til tidevann. Variasjonsjonene var spesielt tydelige i perioden fra start av måleserien i slutten av april og fram til ca. 22. mai. Deretter oppsto det tilsvarende en ny situasjon, med svært små, men dog målbare, variasjoner fra 3,5 m og ned.

3.2.4. T/S-målinger

Målingene fremstilt i Figur 10 og Figur 11 viser korttidsvariasjonene (skala i timer) i temperatur og saltholdighet. Saltholdigheten er mest interessant fordi variasjonene må reflektere direkte vannutskifting med området utenfor. Temperaturrendringer kan i prinsippet skje ved lokal oppvarming/avkjøling uten utskifting, men i et lite avgrenset område som Bjørvika er mesteparten av temperaturforandringene på dyp større enn ca. 4 m sannsynligvis advektive på samme måte som saltholdighetsvariasjonene.

Målingene viser sterkest lagdeling i slutten av april, med saltholdighet rundt 7-10 i overflata. Fra da opp fram til ca. 15. mai økte overflatesaltholdigheten, mens den avtok i dypwannet fra ca. 27 til 25. Deretter tiltok lagdelingen igjen ved at saltholdigheten avtok i overflatenlaget ned til 3,5 m.

Nær overflata (overste sensor) var det etter 15. mai fortsatt hørtige variasjoner i saltholdighet mellom en nedre grense på 7-8 og en øvre grense på 17-18. Disse variasjonene skjedde før det meste områdetidsrom på 1/2 dag eller hyppigere.

4. Diskusjon

Før øvre lug i Bjørvika, dvs. for vann ned til 3-4 meters dyp, vil utskiftingen neppe bli merkbart endret i forhold til dagens situasjon. Vannkvaliteten blir dermed heller ikke vesentlig endret, med unntak av periodisk forurengelse i forbindelse med vertikal blandning med dyvvann av eventuell dålig kvalitet. Det samme gjelder i prinsippet for Bispevika ned til 1-2 meters dyp.

På dyp større enn 4 meter i Bjørvika og større enn 2 meter i Bispevika er det risiko for stagnasjon vannmasser og øksygenvikt. I tidligere overslagsberegninger (Sundfjord et al., 1999) visste et behov for full vannutskifting 1-2 ganger per uke for å tilfredsstille en målsetting på $4 \text{ mK}/\text{d}$ i dypvannet. Sonden benyttet sommeren 1999, på koncentrasjoner lavere enn denne målsettingen. Dersom disse målingene kan bekreftes med mer nøyaktige metoder, vil området være mer sårbar i forhold til redusert vannutskifting enn antatt av Sundfjord et al. (1999). På den annen side er det grunn til å forvente at øksygenforbruket vil bli mindre etter fjerning av det forurensete sedimentlaget som vil inneholde mer øksygenforbrukende materiale enn eventuelle tildekkingssmasser og sedimentene under (Komissarz, 1994).

Neddyptesobservasjonene visste at nedre grense for fotosyntesonen ligger ned mot 6-7 meters dyp. Plantevekst vil således kunne bidra til noe tilløske av øksygen i løpet av sommeren. På den annen side vil øksygenforbruket i sedimentene under uke når algene dør og synker til bunnen.

4.1. Beregning av vannutskifting ut fra de hydrografiske observasjonene.

Endringer i tetthetsasjektingen i baynebasenget, som observert ved hjelp av T/S-kjede og CTD-sonde, vil forplantse seg inn til områdene ionenfor vollen og tunnelen ved horisontale strømmer. Hvis det løper seg opp med vann med lav saltholdighet i overflaten, vil tetthetsflatene flytte seg nedover med tiden, som tils. i Figur 11 fra 10. mai til 13. mai. Det vil da gå en strøm innover i overflaten, og gi gjennomkauen på større dyp. Omvendt kan tyngre vann stømme inn i nedre del av tverrsnittet og gi en heving av tetthetsflatene, med strøm ut av området nærmere overflaten. I figuren ses det for perioden 3. til 6. mai i dypintervallene:

Ut fra observasjonene med T/S-kjeden og CTD-sonde kan følgende sluttas: CTD-observasjonene viser at vannutskiftingen skjer i gjennomsnitt ca. en gang pr. uke i sommerhavstid, som er den årsiden som har djeleligst vannutskifting. Dette skulle tilsvare følgende transporter i ulike dyp-intervaller for Bjørvika:

$$0-4 \text{ m} : 0.5 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$4-6 \text{ m} : 0.3 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$6-8 \text{ m} : 0.2 \text{ m}^3/\text{s}$$

Pynt, observarsjonsfrekvensen på 1 gang pr. uke må dette betraktes som nedre grense for transporter. Resultatet fra T/S-kjeden, som har bedre tilkoppling, viser mye raskere skiftninger, og gir høyere transport. Vannutskiftingstiden varierer fra mindre enn ett døgn opp til 5-6 døgn i mai 1999. Gjennomsnittlige transport blir grovt beregnet:

$$0-4 \text{ m}: 2.2 \text{ m}^3/\text{s} (\text{varierende fra } 5 \text{ til } 0.8)$$

4-6 m: $1.3 \text{ m}^3/\text{s}$ (varierende fra 2.5 til 0.4)

6-8 m: $1.2 \text{ m}^3/\text{s}$ (varierende fra 2.3 til 0.8)

Spørsmålet blir da om det nye tverrsnittsareal det kan bære slikke transporter uten at strømmen blir kritisk og begrenser vannutskiftingen.

Begrensende arealer for transport av vann inn til Bjørvika under 4 meters dyp blir katalen ved utstikkeren i øst. Det vannvolum som skal gjennom kanalen ved en full utskifting under 4 m dyp er det samlede volumet av vann under dette dypet innenfor barrieren. Det samme gjelder for Bispevika.

Det samlede vannvolumet under 4 meter som trenges å skiftes ut utgjør nå for Bjørvika litt over $210\,000 \text{ m}^3$ (Tabel 4.). Kravet til en utskifting på et par dager i snitt gir en transport fra 4-8 meter inn i kanalen på gjennomsnitt $1.3 \text{ m}^3/\text{s}$. Tverrsnittsarealet på kanalen inn ved utstikkeren slik den er skissert i dag er ca. 30 m^2 , hvilket betyr strømhastigheter på i størrelsesorden ca. 4 cm/s i siste fase av en innstromming, når den kan skje i hele tverrsnittet. Økkes kravet til å transportere maksimal observert transports for disse dyp (dvs. $2.6 \text{ m}^3/\text{s}$, utskifting på 1 dag) vil hastigheten øke til ca. 9 cm/s . Kravet til hastigheter blir imidlertid stortest når innstrøm er 8 forente på stigende vannstand (tidevann) hevetset til ca. 6 meter (35 cm/s). Slike strømhastigheter er neppe realistiske og transportkapasiteten i kanalen vil bli nærmere vurdert i kap. 4.2.

Før Bispevika begrenses vannutskiftingen av den skisserte kanalen i øst. Vannvolumet under 2 meters dyp blir her ca. $160\,000 \text{ m}^3$. Med samme krav som for Bjørvika vil en utskifting hvert andet dager i snitt kreve en transport på ca. $0.9 \text{ m}^3/\text{s}$. Med et tverrsnittsareal på 72 m^2 mellom 2 og 8 meters dyp vil dette bety en strømhastighet på 1 cm/s opp mot maksimalt 4 cm/s (krav til at alt vann skal inn på 6 timer). Imidlertid vil tunnelen ikke gi fritt innstromming til dyp større enn 6 meter og effektivt gjennomstrømningsareal blir her redusert til 48 m^2 , og strømhastigheten for å fylle hele indre del av Bispevika vil bli på 3 cm/s .

Beregningene forutsetter envektstransport gjennom kanalene, og sei bare på transporten som gjennomsnitt over innstromningsperioden og fordelt over hele tverrsnittet. For en innstromming under en tetthetsflate som hever seg fra like over kanalbunnen og opp mot toppen av skipstottvollen vil det derfor kunne bli høyere hastigheter i tidlige faser av innstrommingen. Det avhenger av hvordan kraftiverknitt og fyllingsvolum innenfor endrer seg med dyp. Beregningene i kap. 4.2 gir mer i detalj inn på dette.

4.2. Transportkapasiteten i kanalene til Bjørvika og Bispevika

4.2.1. Innledning - forutsetninger for beregningene

Målingene våren og sommeren 1999 har vist at vertikale bevegelser av tetthetsflatene på tidskala fra 1 daga til 1 uke er et viktig trekk ved vannutvekslingen i området. For å unngå forverring av vannkvaliteten innenfor skipstottvollen og tunnelen bør disse områdene kunne delta nokså sterkt fullt ut i slike endringer i tetthetssjiktning utenfor. For å oppnå det, må transportkapasiteten gjennom kanalene og over tunnelen bli så god at de horisontale transportsengen er knyttet til heving og senking av tetthetsflaten som drives gjennom kanalen uten horisontale tetthetsgradienter av betydning. Noen forholdsvis enkle overslagsberegninger kan bidra til å belyse dette. Vi betrakter da strøm gjennom de skisserte kanalene og sei på utskiftingen av alt vann innenfor under ett. For både Bjørvika og Bispevika er det skissert en kanal inn på vestsiden, som gir utveksling av både området mellom tunnel og skipstottvoll og området innefor tunnelen. Forhendelsen over tunnelen er mye større enn kanalen, i begge de to områdene, og hele området innenfor kanalen betraktes da under ett.

Areal og volum som funksjon av dyp for de to områdene er vist i Tabell 1. I Bjørvika finnes det dypeste området (~10 m dyp) mellom tunneltraséen og skipsstøtvollen på utsiden. Hvis disse partiene blir fylt opp til ~8 m blir problemene med bunnvannet mindre, men det er umulikt nokså små volumer. Det volumet som ligger under overkant av skipsstøtvollen og som må utveksles gjennom kanalen er altså i Bjørvika ca. 210 000 m³ (under 4 m), mens det i Hispevika er ca. 160 000 m³ (under 2m).

Ved beregningene i dette kapitlet ses området imenfor kanalen under ett, og det tas altså ikke i betraktning at største dyp over tunnelen ligger 2-3 m hoyere enn dypeste punkt innenfor. Det vil bety at utvekslingen av bunnvannet med tetthetsendringer vil skje noe raskere enn beregnet på utsiden, og litt ekstra forsiktig på utsiden av tunnelen, men det har antagelig sekundær betydning for det totale bildet.

Vi tenker oss forenklet en situasjon med to homogene vannlag, med relativt liten tetthetsforskjell. I inngangspunktet ligger grenseflaten mellom de to lagene i underkant av kanaldypet på utsiden, og med hele bunnsetningen fylt av vann fra det øverste, letteste laget. Dette er selvsagt sterkt forenklet, men det bør representere situasjoner med svingskjerter i et vakkert spenningsfelt ganske godt, og i fullfull vise godt hvor stor forankrelse og dempingstøtvollene kan forutsettes.


Det antas nå at overflatelaget i hoper av et dugg drives øverst ut av bunnbevegelser pga. vind påvirkning, slik at vann fra det litt tyngre underliggende laget bringes opp til i overkant av skipsstøtvollen. Vi ser på hvort av de to områdene for seg. Hvis bassenget innenfor skal følge med i dette, må det gå en inndrom gjennom kanalen. Transporten ut av bassenget vil skje over hele det store tverrsnittet ovenfor toppen av skipsstøtvollen, og medfører svært små hastigheter og tilsvarende små trykkgradienter. Den vesentlige begrensningen blir transportkapasiteten gjennom kanalen. Det som driver vann gjennom kanalen vil være forskjell i tetthetskjøring innenfor og utenfor. Hvis grenseflaten mellom lagene heves på utsiden blir det et lite overtrykk i det nedre laget på utsiden, som driver vann inn gjennom kanalen. Omvendt vil en senking på utsiden gi en trykkgradient ut gjennom kanalen.

4.2.2. Modell for trykkgrevet transport

Før å se hvordan transportkapasiteten innvirker på bevegelsen av tetthetsflatene opp og ned settes det opp en enkel modell, som anvendes på et scenariø med både bevingning og senking av tetthetsflaten på utsiden. Vi antar at kanalen har variende bredd $B(h)$ med hoyde h over største dyp i kanalen som i illustrasjonen til hoyre, dvs. at stromningsarealet A under hoyde h er:

$$A(h) = \int_0^h B(z) dz$$

Det nedreste laget står opp til hoyde h_1 på utsiden og h_2 på innsiden. Hvis $h_1 > h_2$ vil vannet drives inn gjennom løpingen av trykkgradienten pga. hoydeforskjellen. Ved små forskjeller mellom h_1 og h_2 vil hastigheten være gitt direkte av trykkgradienten. Hvis h_2 er under en viss grense vil det jo også kanskje strøm gjennom kanalen, og da vil hastigheten i det begrensende tverrsnittet stille seg inn slik at driftsparten blir størst mulig for gitt hoyde h_2 .



Generelt vil hastigheten gis ut fra trykklorsjellen i et tverrsnitt hvor grenseflaten står i hoyde h , viere:

$$v = \sqrt{2g \frac{\Delta\rho}{\rho} (h_1 - h_2)}$$

Transporten gennom arealet $A(h_v)$ blir

$$Q = v(h_v) \cdot A(h_v)$$

Kritisk (begrensende) strømverksnitt for gitt hoyde h_1 har pr. definisjon en hoyde h_v , slik at Q blir størst mulig, det vil si slik at

$$\frac{\partial Q}{\partial h_v} = 0$$

Innsett uttrykket for v (og forutsett $h_1 > h_v$) gir det en generell betingelse som kan løses mhp. h_v :

$$2(h_1 - h_v)B(h_v) = A(h_v)$$


Før de skisserte kanalene, med trapesformet tverrsnittsareal med bredde B_0 i bunn, og bredde B_H ved hoyde H , gjelder:

$$A(h_v) = \left(B_0 + \frac{1}{2}sh_v \right)h_v$$

$$B(h_v) = B_0 + sh_v$$

hvor

$$s = \frac{B_H - B_0}{H}$$



Når disse uttrykkene innsettes i betingelsen for kritisk strøm, fås

$$2(h_1 - h_v)B(h_v) = \left(B_0 + \frac{1}{2}sh_v \right)h_v$$

Som etter litt omregning kan skrives slik:

$$sh_v^2 + 2(3B_0 - 2sh_v)h_v - 4B_0h_1 = 0$$

Løsningen av denne ligningen gir kritisk hoyde $h_{v,c}$. Hvis $s = 0$ (rektaguler tverrsnitt) gjelder løsningen $h_{v,c} = 2h_1/3$, og hvis $B_0 = 0$ (triangel-tverrsnitt) $h_{v,c} = 4h_1/5$. Generelt for trapesformet tverrsnitt med $s \neq 0$, $B_0 \neq 0$ får løsningen¹:

$$h_{v,c} = \frac{3}{5}h_1 - \frac{3}{5}s + \frac{1}{5}\sqrt{\left(\frac{3}{5}B_0 - 2h_1\right)^2 + 5s^2} + \frac{4}{5}\frac{B_0}{s}h_1$$

Akkumulert volum på nedsiden vil følge ligningen:

$$\frac{dVol}{dt} = Q$$

Så lenge $h_v < h_{v,c}$, vil det gå kritisk strøm bestemt av h_v , mens det ellers er forskjellen mellom h_1 og h_v som bestemmer strømmen. Vi har altså:

$$Q = \sqrt{2g \frac{\Delta P}{\rho} (h_1 - h_v) \cdot \left(B_0 + \frac{1}{2}sh_v \right)h_v} \quad \text{hvor} \quad h_v = \max(h_{v,c}, h_1)$$

Overtantelet på nedsiden antas å øke trinvis lineært med hoyde z over maksimelt dyp

$$F_i(z) = F_{i,0} + (F_{i,z0} - F_{i,0}) \frac{z - z_0}{z_{i,0} - z_0} \quad \text{for } z_0 \leq z \leq z_{i,0} \quad \text{med } F_{i,0} = 0 \text{ for } z_0 = \text{maksimalt dyp}$$

Samlet volum under hoyden z er da:

¹ Bare den ene løsningen er fysisk realistisk, dvs. når $h_{v,c} > 0$.

$$Vol_z(z) = Vol_{z_0} + F_{z,z} \cdot (z - z_0) + \frac{F'_{z,z}}{2(z_{\text{m}} - z_0)} (z - z_0)^2$$

hvor

$$Vol_{z,0} = Vol_{z_0} + \frac{(F_{z,z_0} + F'_{z,z})z - z_0}{2} \quad \text{med startverdi } Vol_{z,0} = 0$$

Høyden h_z kan da beregnes for gitt volum innenfor grensene $[Vol_{z_0}; Vol_{z,0}]$ ved å løse ligningen ovenfor mhp. z :

$$\text{Hvis } F_{z,z_0} \cdot F'_{z,z} \cdot h_z - z_0 + (z_{\text{m}} - z_0) = \frac{F'_{z,z} + \sqrt{F'_{z,z}^2 + 2 \frac{F'_{z,z}}{(z_{\text{m}} - z_0)} (Vol_z - Vol_{z_0})}}{F'_{z,z}}$$

$$\text{Hvis } F_{z,z_0} \cdot F'_{z,z} \cdot h_z - z_0 + \frac{(Vol_z - Vol_{z_0})}{F'_{z,z}}$$

Forlopet ved en innstromming av tyngre vann beregnes da ved å spesifisere et tidsforløp med ekende høyde $h_0(t)$ på utsiden. I regne-eksemplene i neste avsnitt er det antatt en konstant økning over en viss tidsperiode og deretter konstant beliggenhet, dvs.

$$h_0(t) = H_0 \min(1, t/T)$$

hvor H_0 er endelig beliggenhet av grenseflaten og T er den tiden vannet tar på å stige opp til denne høyden.

Transporten Q (volum pr. tidsenhet) inn gjennom kjeultvergsurittet beregnes som funksjon av høyden h_0 og integreres til akkumulert volum som funksjon av tid. Beregningen skjer i mange små tidsdeler, og volumet ved hvert tidspunkt brukes til å beregne beliggenheten av grenseflaten på utsiden, og dermed hva som blir transporten i neste tidskritt. Resultatet blir en ekende h_z i tid etter med forsinkelse i forhold til h_0 .

For utstromming bruker den samme modellen, men med h_0 spesifisert til å reduseres over et visst tidsrom, og med h_0 og h_z byttet om i beregningen av h_z og Q . Strommen går nå ut, slik at differensial-ligningen blir:

$$\frac{dVol_z}{dt} = Q$$

med startverdi for t = 0 tilsvarende $h_0 = h_z$. Resultatet blir en synkende h_z , men forsinket i forhold til h_0 .

4.2.3. Resultater

Det er gjort slike beregninger for begge de to nærmestre områdene, med topografi og konudformning som beskrevet i kap. 2. Det er gjort beregninger for forholdsvis små tetthetsforskjeller mellom øverste og nederste lag: 1,2 og 3 sigma-enheter. Tidsrommet for heving eller senking av grenseflaten på utsiden varierer mellom 1 og 3 døgn.

Figur 12 og 13 nedenfor oppsummerer resultatet. De viser hvordan tetthetsflaten innenfor varierer med tid når den utenfor hever seg (figurer til venstre) eller senker seg (figurer til høyre). Hver figurpar viser forlopet for tre ulike tetthetsøykninger (1,2 eller 3 sigma enheter) for en bestemt kombinasjon av område (Bjørvika eller Bispevika) og tidsrom for høyde endring på utsiden (1,2 eller 3 døgn). Endring i vannstand på utsiden er vist med tykk stekk punkt linje.

Før Bjørvika fikk forankrelser fra ½ til 1 døgn før en stor heving av vannstanden over 1 til 3 døgn, avhengig av hvor stor tetthetsforskjell en regner med og hvor raskt hevingen skjer. Ved rask senking


av tetthetsflatene utenfor er det en betydelig forsinkelse på innsiden. For en senking fra 4 til 8 meters dyp på ett døgn på utsiden vil det ta 2-4 dager fører til å tomme Bjørvika ned til 7 m dyp (høyde 1 m) i forhold til dagens situasjon med åpen forbindelse i full bredde. Responsen varierer relativt lite med hvor raskt tetthetsflaten synker på utsiden, men er selvvegt avhengig hvor sterk tetthetsgrunnen er. Alt i alt innebefatter dette at for de korteste episodene i datamaterialet fra sommeren 1999 (1-2 dager) kan det bli en markert demping i responsen på innsiden. For lengre perioder (3-6 dager) vil den nederste metteren over kanalbunnen (dvs. fra -7 til -8 meter) få redusert utvikling. Forsinkelsen med demping av responsen gjelder først og fremst de tilfellene hvor dominante tetthetsflate beveger seg i området 6-8 m dyp, altså like over kanalbunnen. Variasjoner mellom 4 og 6 m dyp vil bli mindre dempet. Ubevegningen er det ikke tatt hensyn til at tunnelen bare går ned til -7 m, slik at det i realiteten bare er en terskel fra 2 m til vannet mellom 7 og 10 m dyp på utsiden. Det innebefatter at responsen under 7 m dyp (1 m høyde) blir markert enn beregnet på utsiden av tunnelen, mens det innenfor tunnelen vil bli ekstra markert respons under -7 m enn beregnet her.

Et mulig teknik for å bedre vannutskiftingen ned mot bunnen i Bjørvika kan være å legge inn et gjennom vollen nede ved bunnen for å øke strømtilverknaden der nede. Det er gjort supplerende beregninger av tilsvarende scenarier som i Figur 12 når kanalen suppleres med etor med samlet tverrsnittsareal 6 m² fra 8 og 7 m dyp (eksempelvis 5-6 rør med 1,2 m diameter). Resultatene viser at det da blir en mye raskere respons. Ved heving av tetthetsflaten på ett døgn med en tetthetslinskjell på 1 sigma, enhet (heltrekken kurve over til venstre i Figur 12) vil forsjukelen bli omtrent halvert, og fra senking av tetthetsflaten (heltrekken kurve over til høyre i Figur 12) vil høyden på innsiden være nede i 0,5 meter etter 2 døgn, i stedet fra 1,5 meter som på figuren. De andre resultataene vil bli tilsvarende endret.


Før Bispevika vil forholdet mellom volumn og strømtilverknad være ganske gjerne en i Bjørvika, spesielt under 6 m dyp (se Tabell 1), og det er bare mindre forskjeller på noen få timer ved heving av tetthetsflatene. Ved utstromming er det en tydelig forsinkelse sistne fase av senking av tetthetsflaten ned mot kanaldypet når senkingen skjer i løpet av ett døgn, mens det for episoder av 2-3 døgn varighet ikke er sterlig forsinkelse ned til 80 % av kanalhøyden, altså når grenseflaten står 1 m over kanalbunnen på utsiden. Det er også relativt beskjeden forsinkelse ved senking innbi den siste metteren over kanalbunnen. Her har vannutskiftingen derfor bli ganske god med en kanal som skjøres.

Før begge områdene vil det kunne oppnå hastigheter på opp mot 15-20 cm/s gjennom kanalen under inn- og utstromningsløsene. Det bygger en del over det som ble beregnet foran, dels pga. at det under en innstromming vil være en forsinkelse som er sterkst i starten og som tas igjen mot slutten av innstromningen, og delvis fordi det meste av innstrommingen i de modellerte scenarier vil skje fordelt bare over en del av tverrsnittet.

Det er her ikke tatt hensyn til trikspen, som vil kunne minsket transportere noe, men til gjengjeld gi bidrag til vertikal blandning. Friksjonen i selve kanalstrømmen er antagelig neglegetbar, men det vil være avhengig av den hydrauliske rubeten i kanalveggen, om blir større om den bare består av spengsteinflater enn om det stoppes betongvegger. Den kinetiske energien som utloses ved innstromming gjennom kanalene vil bli dissipert i hvirvler og turbulens på utsiden og kom på noe vertikal blandning der. Imidlertid ligger de dypeste områdene i Bjørvika langt unna kanalen, så det er ikke sikkert det vil ha noen betydning for lufting av de dypeste områdene.



Figur 12. Modellberegning av respons i Bjørvika ved heving og senking av tetthetsflaten mellom to homogene lag på utsiden over 1, 2 og 3 dager. Til venstre vises forloppet ved heving av tetthetsflaten, og til høyre når tetthetsflaten senker seg. Vertikal akse er høyde i meter over bunnen av kansen, som er antatt å gå fra -8 til +4 meter. Hver figur viser kurver for tre ulike tetthetsflinskjeller (se delfigur øverst til venstre).



Figur 13. Modellberegning av respons i Hipsvikka ved heving og senking av tetthetsflaten mellom to homogene lag på utsiden over 1,2 og 3 dager. Til venstre vises forlop ved heving av tetthetsflaten, og til høyre når tetthetsflaten senker seg. Vertikal akse er hoyde i meter over bunnen av kanalen, som er antatt å gå fra -7,4 til -2 m dyp. Hver delfigur viser kurver for tre ulike tetthetsforskjeller (se delfigur øverst til venstre i Figur 12).

5. Konklusjoner.

5.1. Bjørvika.

Før å sikre at vannutskiftingen og dermed vannkvaliteten ikke blir dårligere i Bjørvika enn i dag, må transporten i det minste vedlikeholdes på dagens nivå. Dette forutsetter at transportkapasiteten må være omtrent like stor som dagens. Transportkapasiteten begrenses når tverrsnittsarealet blir så litet at åpningen ikke kan transportere tilstrekkelig store mengder vann ved små trykkforskjeller, dvs. strøm hastigheten på vannet blir kritisk og variasjonene på utsiden dempet i forhold til på utsiden.

Mellom overflaten og 4 meters dyp er det liten arealforandring og en forventer ikke noen forandringer i vanntransporten ut/inn i Bjørvika.

Mellan 4 meters dyp og bunn blir transportkapasiteten i kambien ved Utsirkkeren ust i Bjørvika avgjørende for forholdene innenfor både barrienen og tunnelen. Beregningene viser at kambien kan transportere tilstrekkelig med vann inn i Bjørvika for dyplinstrømningsepisoder som tar 3 dager eller mer. For raskere innstrømningsepisoder, dvs. hvis tetthetsflatene heves i løpet av 1-2 dager, og svinger raskt tilbake (innenfor ett døgn), vil svingspingen, og dermed innstrømmen av vann bli merkbart dempet. Det som vil begrense vannutskiftingen mest er antagelig dyputstrømningsepisodene, dvs. når tetthetsflatene senkes, slik at dypvannet strømmer ut av kæglen. Dette er selvsagt et vesentlig element i den totale vannutskiftingen, som forekommer ved varierende innstrom og utstrom. Senkningen av tetthetsflatene vil bli vesentlig dempet, spesielt for vann under 6 m dyp, hvor endringen må være flere dager før det kan få full respons innenfor. For episoder med høytliggende vannutskifting vil transportkapasiteten utsa ikke være tilstrekkelig. Demping i dyputstrømming vil i sin tur gi lavere innstrømming når tetthetsflatene igjen heves på utsiden, og resultatet blir en vesentlig demping av den vannutvekslingen som er knyttet til raske vekslinger. En utsiktningstrekvens på ca. 1uke ut fra innstrom/utstrom kan likevel fortsatt være realistisk, men det vil til en viss grad være det samme vannet som strømmer frem og tilbake, og en vil utsa ikke få full effekt i form av øksygenforsyning. En økning av effektiv strømningsverknitt i nedre del vil hjelpe mye. Feks, dersom det kunne legges inn noen for gjennom nederste del av vollen med tilgangen 6 m² tverrsnitt. Beregninger tyder på at det vil kunne gi ikkeoptable forhold ved naturlig vannutskifting.

De to avlukkede områdene (D og A) i Bjørvika vil kunne løses som anbefalt tidligere (Sandfjord et al., 1999), dvs. med rørsystemet til område D, med 2 rør med diameter 35 cm eller 4 rør med diameter 38 cm. En kombinert løsning med delvis gjenytting av rørbindelser til området innenfor barrienen og havnebassengen bør vurderes.

Område A er ekstra vanskelig å vurdere. Med samme krav til vannforsyelse som i det øvrige bassenget (ca. 1 gang pr 2 døgn), vil et innstrømningsevent på ca. 10 m³ bli nødvendig, konstruert som flere rør i ulike dyp. Alternativ til dette er pumping av vann fra A til havnebassenget. Det bør også vurderes å fylle opp området helt eller delvis.

5.2. Bispevika.

De samme forutsetninger vil i prinsippet gjelde for Bispevika som for Bjørvika, men situasjonen blir litt annerledes pga. annen topografi. For Bispevika vil vannutskiftingen fra overflaten til 2 meters dyp

ikke bli nevneverdig forandret fra dagens situasjon. Med en kanal som skisseret på utsiden inn til området mellom barrieren og tunnelen vil området innenfor få tilstrekkelig vannutskifting. Svingskillingene i tetthetsdistanse ved forplantne seg nok så utelignet inn i Bispevika, og bare de aller minste svingskillingene vil bli dæmpet av dampsleivningene ved kanalen.

5.3. Generelt,

De gjennomførte beregningene har forsatt store usikkerheter og det imbefides derfor å gjøre visse forberedelser til forbedringsmålet av vannutskiftingen som kan bli aktuelle hvis de skisserte kanalene ikke skulle være tilstrekkelige. I begge bassengene kan det bli nødvendig å bruke diffusor for å tilføre ferskvann fra Akerselva til bassenget for å forbedre vannutskiftingen (Se Sundtjord et al., 1999, Berge og Molvær, 1994). For å forberede dette bør det legges inn nødvendige rørforbindelser når anlegget bygges, slik at pumping kan iverksettes senere dersom det viser seg å være behov for det. Dette gjelder først og fremst Bjørvika, men det kan ikke utelukkes at det også blir nødvendig med noe nedpumping i Bispevika.

6. Forslag til videre oppfølging

Før å kunne påsikre råd for anlegget virkeliggjøres, og komme følge med eventuelle effekter av tunnelanlegget når det er ferdig, bør det opprettes et overvåkningsprogram snarest slik at en kan få en statistisk sett tilstrekkelig dokumentasjon av forholdene før byggarbeidene startet. Denne overvåkingen bør starte i år 2000. Hensikten er å sikre seg bedre kjennskap til området enn en har i dag, og derved gi grunnlag for å kunne bedømme eventuelle forandringer i miljøet når tunnelen og barriérene er på plass. Et slikt miljøprogram vil omfatte observasjoner av siktedyr, sjaktning, øksygen samt inntilting av strøm over en lengre periode. Øksygen må måles med presisjonsanalyser (Winkler) og ikke bare med sonder.

7. Referanser

- Berge, J.A. og Molvær, J. 1994: Miljøavurdering av tre utbyggingsalternativer for E-18 over Hislevika og Hjørvikka. Rapport Nr. 3043, NIVA, Oslo, 20s.
- Hauge, A., og M.Schauanning, 1999. Forurensset sediment og vannkvalitet. Forslag til løsninger. NTNU-Teknisk notat 99016, 30.06.99., 19s + vedlegg
- Komieczny, R., 1994: Miljøgiltighetsundersøkelser i indre Oslofjord. Delrapport 4, Miljøgilter i sedimenter. Norsk institutt for vannforskning. Rapport nr. 3094.
- Magnussen, J., Lomshland, L.R. og Johnsen, T., 1996. Overvåking av bunnens miljøtilstand i indre Oslofjord 1995. Statlig program for renseningsovervåking. Rapport nr. 661/96. NIVA-rapport Lar. A-87/96.
- Molvær, J., Kautzen, J., Magnusson, B., Rygg, J., Skei og J. Sørensen, 1997. Klassestasering av miljøkvalitet i fjorder og kystvann. RFT Veileddning 97:03, TA 1467/1997, Moss.
- Sundtjord, A., B.Bjerkeng og M. Schauanning, 1999. Tunnelanlegget og mulige konsekvenser for vannutsirkling og vannkvalitet. NIVA-notat innarbeidet i; Hauge, A., og M.Schauanning, 1999. Forurensset sediment og vannkvalitet. Forslag til løsninger. NTNU-Teknisk notat 99016, 30.06.99., 19s + vedlegg.