

Forurensninger i Lomma.

I løpet av perioden desember 1957 til desember 1958 er det utført prøvetagning ved en rekke stasjoner langs Lomma. Disse prøvene er blitt underkastet kjemisk-fysiske og bakteriologiske analyser ved vårt laboratorium.

Hensikten med milingene har vært å samle materiale som kan tjene til å bedømme forandringene i elvens renhetstilstand over et lengre tidsrom med henblikk på i bringe på det rene i hvilken grad elven er forurenset på strekningen forbi Borum Verk.

Prøvene ble tatt på følgende steder (se vedlagte skisse):

<u>Prøvested</u>	<u>km</u>	
4	0	Ved krapp sving av både elv og vei ved Russland.
8	1,7	Utløp kraftverk ved Borum Verk, avstand regnet til innntak for ledningen.
12	2,7	Dam ved Borum Verk hvor bl.a. drikkevannsinntak for B.V. er.
16	3,0	Ca. 100 m nedenfor utløpet fra kraftstasjon ved B.V.
20	4,3	Utløp fra kraftverk ved Glitterud. Avstand mylt til innntak i Amerikadammen.
24	7,0	Utløp fra mølleverk ved Vøyen gård.

Bakteriologiske analyser omfatter bestemmelse av de koliforme bakterietall ved membranfiltermetoden og bakterietall på vannagar ved 20 °C.

Kjemisk-fysiske analyser er utført etter vanlige metoder som brukes for vann.

1. Vannets surhetsgrad er uttrykt ved dets pH-verdi som er avhengig av vannets innhold av opplisste salter, kulldioksyd og humusstoffer.
2. Vannets farge er uttrykt i Hazens skala (^oH).
3. Vannets ledningsevne er et uttrykk for den samlede mengde av opplisste uorganiske salter.
4. Vannets kloridinnhold er uttrykt som mg Cl/l.
5. Permanganat-tallet er uttrykk for organisk stoff som lar seg kjemisk oksydere av permanganat under visse betingelser. Tallet kan uttrykkes som mg oksygen pr.l. Multipliseres dette med 12,5 får man MnO_4^- som er vanlig betegnelse i Norge.

6. Vannets hårdhet er i hovedsakten bestemt av summen av kalsium og magnesiumjoner.

De bakteriologiske analyser viser en variasjon i det koliforme bakterietall fra 74 - 3160 pr. 100 ml. Det er en tendens til lavere tall i somtermånedene som sansynligvis henger sammen med at en høyere temperatur i vannet gir en større selvrensingseffekt. Innholdet av vannbakterier og koliforme bakterier varierer en del langs prøvestrekningen. En viss økning er påvist ved passering av Barum Verk (st.16). Det er mange ganger brukt å sette 1000 koliforme bakt./100 ml som grenseverdi for vann som skal brukes til bading og det ser ut til at forholdene stort sett er tilfredsstillende om sommeren ut fra denne standard.

Fra NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

Kjell Baalsrud
siv.ing.

NORGE INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

0 - 58.

Prøver tatt i Lomma 1957 og 1958.

Dato:	Prøvested:	pH:	Farge: n	Leidningsgyne: $20^{\circ}\text{C}, \text{ohm}^{-1}\text{cm}^{-1}$	Klorid: mg Cl/l	Kals. mg CaO/l	Mårdhet: mg CaO/l	Coli/100 ml:	Bakt./ml:
<u>1957</u>									
19/12	6	7,0	24	$6,3 \cdot 10^{-5}$	1,97	4,5	16,6	1850	1470
"	12	6,9	33	$5,8 \cdot 10^{-5}$	2,07	6,0	14,2	2250	560
"	16	6,9	31	$6,0 \cdot 10^{-5}$	2,36	5,8	14,7	1000	700
<u>1958</u>									
22/1	6	7,1	31	$6,3 \cdot 10^{-5}$	1,77	4,8	16,5	100	690
"	8	7,1	33	$6,3 \cdot 10^{-5}$	1,87	5,2	15,3	250	460
"	12	6,9	31	$10,5 \cdot 10^{-5}$	4,03	4,1	22,0	250	1720
"	16	7,1	33	$6,4 \cdot 10^{-5}$	2,07	4,9	16,8	1400	570
"	20	7,1	37	$7,0 \cdot 10^{-5}$	1,97	4,9	16,4	950	340
"	24	7,2	36	$7,1 \cdot 10^{-5}$	2,26	4,7	17,0	1200	505
23/3	6	7,3	50	$5,3 \cdot 10^{-5}$	1,28	6,0	12,3	768	8000
"	8	7,1	36	$6,1 \cdot 10^{-5}$	1,67	5,2	14,7	875	340
"	16	7,2	42	$6,5 \cdot 10^{-5}$	1,86	5,2	15,8	1500	730
"	20	7,0	46	$6,5 \cdot 10^{-5}$	1,86	5,6	16,1	1220	750
"	24	7,1	51	$7,0 \cdot 10^{-5}$	1,77	5,6	16,7	1140	300
28/5	6	7,3	33	$4,3 \cdot 10^{-5}$	1,34	6,5	11,3	700	293
"	8	7,2	33	$4,4 \cdot 10^{-5}$	1,55	7,0	11,3	190	264
"	12	7,3	33	$4,5 \cdot 10^{-5}$	1,24	6,7	11,3	420	319
"	16	7,3	35	$4,7 \cdot 10^{-5}$	1,65	7,0	11,5	920	603
"	20	7,2	36	$5,6 \cdot 10^{-5}$	2,01	7,2	11,5	450	238
"	24	7,3	39	$4,8 \cdot 10^{-5}$	1,75	7,2	11,5	540	410
31/6	6	7,3	39	$6,7 \cdot 10^{-5}$	2,16	5,3	17,3	2700	3830
"	8	7,2	38	$6,8 \cdot 10^{-5}$	2,16	5,2	16,7	1550	2020
"	12	7,4	37	$7,5 \cdot 10^{-5}$	2,47	5,4	17,9	630	1820
"	16	7,2	31	$6,8 \cdot 10^{-5}$	1,95	4,8	16,9	3160	1050
"	20	7,3	50	$6,7 \cdot 10^{-5}$	2,59	5,8	15,6	1520	2220
"	24	7,6	26	$6,4 \cdot 10^{-5}$	1,55	5,2	15,4	1460	1920

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

6 - 58.

Førver tatt i Lomen 1958.

Date:	Prøvested:	pH:	Farge: °H	Ledningsgrunn: 20°C, ohm ⁻¹ cm ⁻¹	Klorid: mg Cl/l	KMnO ₄ : mg O/l	Hårdhet: mg CaO/l	Coli/100 ml:	Dakt/ml:
<u>1958</u>									
31/7	4	7,5	40	5,5*10 ⁻⁵	0,31	9,3	14,4	775	440
"	8	7,5	38	5,7*10 ⁻⁵	0,41	7,1	14,6	330	510
"	12	7,5	39	5,7*10 ⁻⁵	0,41	8,0	15,4	325	180
"	16	7,5	40	5,8*10 ⁻⁵	0,51	6,2	14,8	365	350
"	20	7,5	40	5,9*10 ⁻⁵	0,41	7,2	15,0	685	480
"	24	7,5	43	5,9*10 ⁻⁵	0,51	6,8	15,4	485	560
3/9	4	7,6	31	5,2*10 ⁻⁵	1,34	5,3	13,2	53	1440
"	8	7,3	32	5,8*10 ⁻⁵	1,26	5,3	15,5	86	2030
"	12	7,3	33	6,4*10 ⁻⁵	1,85	6,5	15,6	71	1590
"	16	7,4	29	5,8*10 ⁻⁵	1,44	5,0	15,6	101	2780
"	20	7,4	39	5,8*10 ⁻⁵	1,34	5,0	14,7	108	3810
"	24	7,6	39	6,2*10 ⁻⁵	1,96	5,1	15,6	74	1820
16/10	4	7,3	44	5,1*10 ⁻⁵	1,24	7,7	15,3	400	1270
"	8	7,3	42	5,5*10 ⁻⁵	1,24	7,7	14,4	500	2020
"	12	7,3	41	5,5*10 ⁻⁵	1,24	7,4	15,0	700	2280
"	16	7,3	43	5,3*10 ⁻⁵	1,65	7,4	15,0	780	1930
"	20	7,3	45	5,5*10 ⁻⁵	1,24	7,4	13,6	820	3120
"	24	7,4	48	5,9*10 ⁻⁵	1,85	7,4	15,3	1080	3570
27/11	4	7,3	24	6,7*10 ⁻⁵	1,72	4,7	16,8	830	470
"	8	7,3	27	5,9*10 ⁻⁵	1,72	5,3	14,4	2520	610
"	16	7,3	28	6,1*10 ⁻⁵	1,62	5,3	15,2	3140	1220
"	20	7,4	27	6,4*10 ⁻⁵	2,13	6,0	16,5	1540	2190
"	24	7,3	26	7,0*10 ⁻⁵	2,13	4,9	17,2	1520	2550

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

6 - 56.

Prøver tatt i Lomma 1958.

Dato:	Prøvested:	pH:	Targe: °H	Ledningsvne: 20°C, ohm/cm	Klorid: mg Cl/l	KMnO ₄ : mg O ₂ /l	Hårdhet: mg CaO/l	Coli/100 ml:	Bakt/ml:
<u>1958</u>									
31/7	4	7,5	40	$5,5 \cdot 10^{-5}$	0,31	9,3	14,4	775	440
"	8	7,5	38	$5,7 \cdot 10^{-5}$	0,41	7,1	14,6	330	510
"	12	7,5	39	$5,7 \cdot 10^{-5}$	0,41	8,0	15,4	325	180
"	16	7,5	40	$5,8 \cdot 10^{-5}$	0,51	6,2	14,8	365	350
"	20	7,5	40	$5,9 \cdot 10^{-5}$	0,41	7,2	15,0	685	480
"	24	7,5	43	$5,9 \cdot 10^{-5}$	0,51	6,8	15,4	485	560
3/9	4	7,6	31	$5,2 \cdot 10^{-5}$	1,34	5,3	13,2	53	1440
"	8	7,3	32	$5,8 \cdot 10^{-5}$	1,24	5,3	15,5	86	2030
"	12	7,3	33	$6,4 \cdot 10^{-5}$	1,85	6,5	15,6	71	1590
"	16	7,4	29	$5,8 \cdot 10^{-5}$	1,44	5,0	15,6	101	2780
"	20	7,4	29	$5,8 \cdot 10^{-5}$	1,34	5,0	14,7	108	3810
"	24	7,6	39	$6,2 \cdot 10^{-5}$	1,96	5,1	15,6	74	1820
16/10	4	7,3	44	$5,1 \cdot 10^{-5}$	1,24	7,7	15,3	400	1270
"	8	7,3	43	$5,5 \cdot 10^{-5}$	1,24	7,7	14,4	500	2020
"	12	7,3	41	$5,5 \cdot 10^{-5}$	1,24	7,4	15,0	700	2280
"	16	7,5	43	$5,9 \cdot 10^{-5}$	1,65	7,4	15,0	780	1930
"	20	7,3	45	$5,5 \cdot 10^{-5}$	1,24	7,4	13,6	820	3120
"	24	7,4	48	$5,9 \cdot 10^{-5}$	1,85	7,4	15,3	1080	3570
27/11	4	7,3	24	$6,7 \cdot 10^{-5}$	1,72	4,7	16,8	830	470
"	8	7,3	27	$5,9 \cdot 10^{-5}$	1,72	5,3	14,4	2520	610
"	16	7,3	28	$6,1 \cdot 10^{-5}$	1,62	5,3	15,2	3140	1220
"	20	7,4	27	$6,6 \cdot 10^{-5}$	2,13	6,0	16,5	1540	2190
"	24	7,5	26	$7,0 \cdot 10^{-5}$	2,13	4,9	17,2	1520	2550

NORSE INSTITUTT FOR VANNFORSKING

Prøver tatt i Lomen 1957 og 1958.

O = 58.

Date:	Prøvested:	pH:	Berge:	Ledningskvno: 20°C, ohm ⁻¹ ·cm	Klorid: mg Cl/l	KMnO ₄ : mg O/l	Hårdhet: mg CaO/l	Coli/100 ml:	Dakt./ml:
<u>1957</u>									
19/12	4	7,0	24	$6,3 \cdot 10^{-5}$	1,97	4,5	16,6	1850	1470
"	12	6,9	33	$5,8 \cdot 10^{-5}$	2,07	6,0	14,2	2250	560
"	16	6,9	31	$6,0 \cdot 10^{-5}$	2,36	5,0	14,7	1000	700
<u>1958</u>									
<u>22/1</u>	4	7,1	31	$6,3 \cdot 10^{-5}$	1,77	4,8	16,5	100	690
"	8	7,1	33	$6,3 \cdot 10^{-5}$	1,87	5,2	15,5	250	460
"	12	6,9	31	$10,5 \cdot 10^{-5}$	4,03	4,1	22,0	250	1720
"	16	7,1	33	$6,4 \cdot 10^{-5}$	2,07	4,9	16,8	1400	570
"	20	7,1	37	$7,0 \cdot 10^{-5}$	1,97	4,9	16,6	950	360
"	24	7,2	24	$7,1 \cdot 10^{-5}$	2,26	4,7	17,0	1200	505
<u>25/3</u>	4	7,3	50	$5,3 \cdot 10^{-5}$	1,28	6,0	12,3	768	8000
"	8	7,1	36	$6,1 \cdot 10^{-5}$	1,67	5,2	14,7	875	340
"	12	7,2	42	$6,5 \cdot 10^{-5}$	1,86	5,2	15,8	1500	730
"	20	7,0	46	$6,5 \cdot 10^{-5}$	1,86	5,6	16,1	1220	750
"	24	7,1	41	$7,0 \cdot 10^{-5}$	1,77	5,6	16,7	1140	300
<u>28/5</u>	4	7,3	33	$4,2 \cdot 10^{-5}$	1,34	6,5	11,3	700	293
"	8	7,2	33	$4,4 \cdot 10^{-5}$	1,55	7,0	11,3	190	264
"	12	7,3	33	$4,5 \cdot 10^{-5}$	1,24	6,7	11,3	420	319
"	16	7,3	25	$4,7 \cdot 10^{-5}$	1,65	7,0	11,5	920	403
"	20	7,2	36	$4,6 \cdot 10^{-5}$	2,01	7,2	11,5	450	238
"	24	7,2	39	$4,8 \cdot 10^{-5}$	1,75	7,2	11,5	540	410
<u>31/6</u>	4	7,3	39	$6,7 \cdot 10^{-5}$	2,16	5,3	17,3	2700	3830
"	8	7,2	28	$6,8 \cdot 10^{-5}$	2,16	5,2	16,7	1550	2020
"	12	7,4	37	$7,5 \cdot 10^{-5}$	2,47	5,4	17,9	630	1820
"	16	7,2	31	$6,8 \cdot 10^{-5}$	1,95	4,8	16,9	3160	1050
"	20	7,2	50	$6,7 \cdot 10^{-5}$	2,50	5,8	15,4	1520	2220
"	24	7,6	26	$6,4 \cdot 10^{-5}$	1,55	5,2	15,4	1480	5920

6. * Vannets hårdhet er i hovedsakten bestemt av summen av kalsium og magnesiumjoner.

De bakteriologiske analyser viser en variasjon i det koliforme bakteriestall fra 74 - 3160 pr. 100 ml. Det er en tendens til lavere tall i sommermånedene som sannsynligvis henger sammen med at en høyere temperatur i vannet gir en større selvrennsingseffekt. Innholdet av vannbakterier og koliforme bakterier varierer en del langs prøvestrekningen. En viss økning er påvist ved passering av Durum Verk (st.16). Det er mange ganger brukt å sette 1000 koliforme bakt./100 ml som grenseverdi for vann som skal brukes til badning og det ser ut til at forholdene stort sett er tilfredsstillende om sommeren ut fra denne standard.

Før NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

Kjell Baalsrud
siv.ing.

Forurensninger i Lomma.

I løpet av perioden desember 1957 til desember 1958 er det utført prøvetagning ved en rekke stasjoner langs Lomma. Disse prøvene er blitt underkastet kjemisk-fysiske og bakteriologiske analyser ved vårt laboratorium.

Mensikten med målingene har vort å samle materiale som kan tjene til å bedømme forandringene i elvens renhetstilstand over et lengre tidsrom med henblikk på å bringe på det rene i hvilken grad elven er forurenset på strekningen forbi Borum Verk.

Prøvene ble tatt på følgende steder (se vedlagte skisse):


Prøvested km

4	0	Ved Krapp sving av både elv og vei ved Russland.
8	1,7	Utløp kraftverk ved Borum Verk, avstand regnet til inntak for ledningen.
12	2,7	Dam ved Borum Verk hvor bl.a. drikkevannsimtak for B.V. er.
16	3,0	Ca. 100 m nedenfor utløpet fra kraftstasjon ved B.V.
20	4,3	Utløp fra kraftverk ved Glitterud. Avstand mit til inntak i Amerikadammen.
24	7,0	Utløp fra mølleverk ved Wøyen gård.

Bakteriologiske analyser omfatter bestemmelse av de koliforme bakterietall ved membranfiltermetoden og bakterietall på vannagar ved 20°C.

Kjemisk-fysiske analyser er utført etter vanlige metoder som brukes for vann.

1. Vannets surhetsgrad er uttrykt ved dets pH-verdi som er avhengig av vannets innhold av opplyste salter, kildicksyd og humusstoffer.
2. Vannets farge er uttrykt i Hazens skala ($^{\circ}\text{H}$).
3. Vannets ledningsevne er et uttrykk for den samlede mengde av opplyste uorganiske salter.
4. Vannets kloridinnhold er uttrykt som mg Cl/l.
5. Permanganat-tallet er uttrykk for organisk stoff som lar seg kjemisk oksydere av permanganat under visse betingelser. Tallet kan uttrykkes som mg oksygen pr.l. Multipliseres dette med 12,5 får ml KMnO_4 som er vanlig betegnelse i Norge.



Skisse over prøvetakingssteder i Lomma.