


RAPPORT LNR 3968-98

## Lutvannsbekken

En foreløpig vurdering av  
vannføring og vannkvalitet



**Hovedkontor**  
 Postboks 173, Kjelsås  
 0411 Oslo  
 Telefon (47) 22 18 51 00  
 Telefax (47) 22 18 52 00  
 Internett: www.niva.no

**Sørlandsavdelingen**  
 Televeien 1  
 4890 Grimstad  
 Telefon (47) 37 29 50 55  
 Telefax (47) 37 04 45 13

**Østlandsavdelingen**  
 Sandvikaveien 41  
 2312 Oltestad  
 Telefon (47) 62 57 64 00  
 Telefax (47) 62 57 66 53

**Vestlandsavdelingen**  
 Nordnesboder 5  
 5008 Bergen  
 Telefon (47) 55 30 22 50  
 Telefax (47) 55 30 22 51

**Akvaplan-NIVA A/S**  
 9015 Tromsø  
 Telefon (47) 77 68 52 80  
 Telefax (47) 77 68 05 09

Tittel  Lutvannsbekken. En foreløpig vurdering av vannføring og vannkvalitet.	Lopenr. (for bestilling)  3968-98	Dato  15. desember 1998
Forfatter(e)  Leif Lien	Prosjektnr. Undemnr.  O-971853	Sider Pris  11
Fagområde  Vassdrag	Distribusjon	
Geografisk område  Oslo	Trykket  NIVA	

Oppdragsgiver(e)  NSB Gardemobanen A/S	Oppdragsreferanse
--	-------------------

**Sammendrag**

NIVA gjorde en foreløpig vurdering av vannføring og vannkvalitet i Lutvannsbekken. Dersom det er ønskelig å benytte Kroktjern som hovedvannkilde for Lutvannsbekken, og dersom man ønsker å ha fisk (og en noe variert bunndyrfauna i Lutvannsbekken), må Kroktjernet kalkes jevnlig. Ved ordinært tilsig av vann fra nedbørsfeltet til Lutvannsbekken på strekningen nedstrøms Lutvann synes det som om en vannføring på ca 200 l/min like nedstrøms Lutvannsdammen vil fylle bekkene i Lutvannsbekken som ved en "normal" sommervannføring (ca 400 l/min) ved innløpet til Nøklevann. Ved en minste vannføring på 200 l/min ut fra Lutvann i et torrrår skulle det ikke være noen fare for plante- eller dyrelivet i Lutvannsbekken. I et middelår blir Lutvannsbekken mest influert av den noe dårligere vannkvaliteten fra Kroktjern. I tørre perioder vil vannkvaliteten i Lutvannsbekken være dominert av vannkvaliteten i Lutvann.

Fire norske emneord	Fire engelske emneord
1. Vannføring	1. Discharge
2. Vannkvalitet	2. Water quality
3. Lutvannsbekken	3. Brook Lutvannsbekken
4. Romeriksporten	4. Romeriksporten

Leif Lien  
Prosjektleder

ISBN 82-577-3562-0

Dag Berge  
Forskningsråd

Romeriksporten

## **Lutvannsbekken.**

En foreløpig vurdering av vannføring og vannkvalitet.

## Sammendrag

NIVA har gjort en foreløpig vurdering av vannføring og vannkvalitet i Lutvannsbekken.

Dersom det er ønskelig å benytte Kroktjern som hovedvannkilde for Lutvannsbekken, og dersom man ønsker å ha fisk (og en noe variert bunndyrfauna i Lutvannsbekken), må Kroktjernet kalkes jevnlig.

En vannføring på ca 200 l/min like nedstrøms Lutvannsdammen, enten fra Lutvann eller Kroktjern, pluss ordinært tilsig av vann til Lutvannsbekken fra nedbørsfelter på strekningen nedstrøms Lutvann vil fylle bekkeleiet i Lutvannsbekken som ved en ”normal” sommervannføring (ca 400 l/min) ved innløpet til Nøklevann. Ved en minstevannføring på 200 l/min ut fra Lutvann i et tørrår skulle det ikke være noen fare for plante- eller dyrelivet i Lutvannsbekken.

I et middelår blir Lutvannsbekken mest influert av den noe dårligere vannkvaliteten fra Kroktjern. I tørre perioder vil vannkvaliteten i Lutvannsbekken være dominert av vannkvaliteten i Lutvann.

## Summary

Title: Brook Lutvannsbekken. A preliminary assessment of water discharge and water quality.

Year: 1998

Author: Leif Lien

Source: Norwegian Institute for Water Research, ISBN No.: ISBN 82-577-3562-0

NIVA performed a preliminary evaluation of water discharge and water quality in the Brook Lutvannsbekken.

If it is a request to use Lake Kroktjern as the main water source for the brook Lutvannsbekken, and if it is also a request to maintain fish and a variety of benthic invertebrates in the brook, Lake Kroktjern must be regularly limed.

By ordinary inflow from the catchment downstream Lake Lutvann, a water discharge of 200 l/min. just downstream the dam at Lake Lutvann, either from Lake Lutvann or Lake Kroktjern, will fill the brook bed of Lutvannsbekken up to 400 l/min. at the lower part of the brook. This is a normal summer discharge. Even in dry years, a minimum discharge of 200 l/min. should be sufficient to protect vegetation and animal life in the brook.

The somewhat unfavourable water quality of Lake Kroktjern will influence the brook Lutvannsbekken more in periods of normal discharges compared to dryer periods.

# **Innhold**

<b>Sammendrag</b>	<b>3</b>
<b>Summary</b>	<b>3</b>
<b>1. Innledning</b>	<b>5</b>
<b>2. Områdebeskrivelse.</b>	<b>5</b>
<b>3. Vannkvalitet.</b>	<b>6</b>
<b>4. Vannføringer.</b>	<b>6</b>
<b>5. Referanser.</b>	<b>7</b>
<b>Vedlegg A.</b>	<b>8</b>

## 1. Innledning


Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er i brev av 25. september 1998 fra NSB Gardemobanen /v Gisle K. Grepstad bedt om å gi en foreløpig vurdering av vannføringer og vannkvalitet i Lutvannsbekken. Det er forutsatt en minstevannsføring på 200 liter per minutt til Lutvannsbekken gjennom et bunntappeløp i Lutvannsdammen. Dette skal sees i sammenheng med innlekkasjer til Romerikesporten på 400, 450 og 500 l/min. Vurderingene vil være generelle med hensyn på økologiske forhold i bekken. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) har ansvaret for undersøkelser av bunndyr og fisk i dette området. Nærmere vurderinger av disse fagfeltene vil derfor ikke bli foretatt.

NIVA leverte et notat om de foreløpig vurderinger av vannføringer og vannkvalitet i Lutvannsbekken 5. oktober 1998 (Lien 1998). Etter anmodning fra NSB Gardemobanen /v Gisle K. Grepstad ble notatet omarbeidet til denne rapporten, og innholdet er tilnærmet uendret.

## 2. Områdebeskrivelse.

Lutvannsbekken hadde opprinnelig sine tilførsler av vann fra Lutvann og Kroktjern (se Figur 1). I perioder har bekken fra Kroktjern rent ned i Lutvann. I andre perioder har den samme bekken rent ned i utløpsbekken fra Lutvann. Til andre tider har bekken rent både til Lutvann og til utløpsbekken. Pr. medio september 1998 renner alt vannet fra Kroktjern til utløpsbekken fra Lutvann, og elveløpet til Lutvann er blokkert. Det er imidlertid fortsatt en enkel sak å endre elveløpet.

Lutvann er demt, og demning har blitt tettet i løpet av året. Ved en kort befaring 21/9-98 syntes det som bare en mindre vannmengde sev ut fra demningen (mindre enn 5 liter/sek), og Lutvann var nesten fylt opp (mindre enn 1 m manglet på HRV). En hevert som var lagt ut fra Lutvann til Lutvannsbekken var ikke i drift.



Figur 1. Lokalisering av Lutvann, Kroktjern, Nøklevann og Lutvannsbekken med prøvetakingsstasjon L1.

### 3. Vannkvalitet.

NIVA har vannkjemiske prøvetakingsstasjoner i Lutvann, i Kroktjern og i Lutvannsbekken (L1, se Figur 1). Vannkvaliteten på disse stasjonene er beskrevet i en foreløpig NIVA-rapport utarbeidet av Brettum og medarb. 1998. Rapporten viser at Lutvann har en spesielt god vannkvalitet for alle formål (drikkevann, fiskevann, badevann m.m.). Kroktjern har også brukbar vannkvalitet for de fleste formål i dag. De største forskjellene mellom disse innsjøene er et vesentlig høyere innhold av humus (total organisk karbon), mer turbid vann (høyere fargetall og høyere turbiditet), og høyere jerninnhold i Kroktjern sammenlignet med Lutvann. Lutvann har tilnærmet sin opprinnelige vannkvalitet mens Kroktjern er kalket kraftig opp. Før kalkingen var Kroktjern meget surt med en pH på rundt 4.5 – 4.75. Tjernet var da f.eks. fullstendig uegnet for fisk og en rekke bunndyr. Dette gjaldt også utløpsbekken fra Kroktjern ned mot Lutvann/Lutvannsbekken. Dersom det er ønskelig å benytte Kroktjern som hovedvannkilde for Lutvannsbekken, og dersom man ønsker å ha fisk (og en noe variert bunndyrfauna) i Lutvannsbekken, må Kroktjernet kalkes jevnlig. Det må bemerkes at NIVA har ingen kunnskaper om bunndyrfaunaen i Lutvannsbekken i dag.

I løpet av sommeren 1998 har det foregått tetningsarbeider på Lutvannsdammen. Tetningsarbeidene har medført meget sterkt tilslamming av Lutvannsbekken ned til Nøklevann (Observert av NIVA under vannprøvetaking i Lutvannsbekken.). Under befaringen 21/9-98 ble det observert fisk flere steder i Lutvannsbekken. Tilslamningen har derfor ikke medført total fiskedød i bekken.

Under befaringen ble det også observert at den nederste delen av Lutvannsbekken, mellom Nøklevann og skogs bilveien, var godt tilrettelagt for oppvandring av fisk og gyting fra Nøklevann. Strekningen var bare på noen titalls meter. Under skogs bilveien syntes det som Lutvannsbekken ikke var særlig godt tilrettelagt for oppgang av fisk.

### 4. Vannføringer.

Vannstanden i Kroktjern og Lutvann blir registrert, men det fins ingen målestasjon i Lutvannsbekken. Ved befaringen 21/9-98 syntes det som bekkeleiet i Lutvannsbekken var tilnærmet fylt opp som ved en "normal" sommervannføring. Dette var også tilfelle 30/9-98, og vannføringene i Lutvannsbekken og bekken fra Kroktjern ble målt manuelt med bøtte og stoppeklokke. Kroktjernbekken hadde da en vannføring på 200-250 l/min før samløpet med Lutvannsbekken. Ved innløpet til Nøklevann var vannføringen i Lutvannsbekken økt til ca 400 l/min. Økningen skyldes tilsig i nedbørsfeltet langs bekken (bl.a. bidro det gamle bekkeløpet fra Kroktjernområdet med ca 15 l/min). Ved "normalt" tilsig av vann til Lutvannsbekken på strekningen nedstrøms Lutvann synes det derfor som om en vannføring på ca 200 l/min like nedstrøms Lutvannsdammen vil fylle bekkeleiet i Lutvannsbekken som ved en "normal" sommervannføring (ca 400 l/min) ved innløpet til Nøklevann.

Vannføringer for Lutvannsbekken rett nedstrøms Lutvannsdammen og etter samløpet med Kroktjernbekken er beregnet av Jan-Petter Magnell, Statkraft Engineering as (Magnell 1998a) (se vedlegg). Beregningene er foretatt på grunnlag av målte vannføringer fra Gryta i Maridalen. Det er videre tatt hensyn til tre ulike situasjoner: Et middelår, et tørt år med 50 % tilsig, og et spesielt tørt år med 25 % tilsig. For alle situasjonene er det satt opp en minstevannføring ut fra Lutvann på 200 l/min. I uregulerte (naturlige) vassdrag vil vannføringen i elver og bekker bli meget reduserte i tørre år, og vannlevende organismer blir kraftig berørt, men overlever i bl.a. kulper. Ved en minstevannføring på 200 l/min ut fra Lutvann i et tørrår skulle det ikke være noen fare for plante- eller dyrelivet i Lutvannsbekken.

De få meterene mellom Lutvannsdammen og samløpet med Kroktjernbekken har ingen biologisk betydning med hensyn til innvandring fra Lutvannsbekken til Lutvann siden Lutvannsdammen fungerer som en effektiv barriere for vannlevende organismer. Mikro-organismer og plante- og dyreplankton vil imidlertid kunne slippe ut ved uttapping av minstevannføring. Dette vil også være tilfelle ved høy vannstand og overløp fra Lutvann. Ved overløp vil også fisk og bunndyr kunne slippe seg ut av Lutvann, men ikke vandre inn.

Tapping av Lutvann for minstevannføring (200 l/min) til Lutvannsbekken samt innlekasje av 400, 450, eller 500 l/min til Romeriksporten vil selvfølgelig medføre redusert vannstand i Lutvann. Dette vil imidlertid ikke påvirke minstevannføringen til Lutvannsbekken. Dette er nylig rapportert av Magnell (1998b). Han konkluderer videre med:

” Vannføringen i Lutvannsbekken vil, særlig i tørre perioder, domineres av minstevannføringen. Nedstrøms samlopet med bekken fra Kroktjern, ca 100 m nedenfor dammen, vil vannføringen i denne bekken bidra til variasjoner i vannføringen i Lutvannsbekken videre nedover mot Nøklevann. Det er i hovedsak i et middelår restvannføringen vil reduseres med øket innlekkasje til tunnelen. Da vil en få en restvannføring rett nedstrøms dammen som varierer fra ca 67% med innlekkasje 400 l/min til 59% med innlekkasje 500 l/min. Tilsvarende tall nedstrøms bekken fra Kroktjern blir ca 80% og 75%. I tørre og svært tørre år vil en få en restvannføring nedstrøms dammen på ca 36% og 65% uavhengig av innlekkasjens størrelse. Nedstrøms bekken fra Kroktjern vil restvannføringen i tørre og svært tørre år bli på ca 60% og 77%.”

Det er altså hovedsakelig i et middelår at vannføringen fra Lutvann til Lutvannsbekken vil reduseres ved øket innlekkasje til Romeriksporten. Dette da på grunn av redusert overløp over damkronen. Det er dermed også i et middelår at Lutvannsbekken blir mest influert av den noe dårligere vannkvaliteten fra Kroktjern. I tørre perioder vil vannkvaliteten i Lutvannsbekken være dominert av vannkvaliteten i Lutvann.

## 5. Referanser.

Brettum, P., Berge, D., Løvik, J.E. og Mjelde, M. 1998. Undersøkelser av vannkvalitet og økologiske forhold i vassdrag i Østmarka berørt av lekkasjene til Romeriksporten. Til belysning av eventuelle skader, og som grunnlag for avbøtende tiltak. (Foreløpig rapport). Norsk institutt for vannforskning. Rapp. nr. 3892-98.

Lien, L. 1998. Lutvannsbekken. En foreløpig vurdering av vannføring og vannkvalitet. Norsk institutt for vannforskning. Notat 5/10-98.

Magnell, J.-P. 1998a. Vannføringer i Lutvannsbekken. (I brev av 26/9-1998 fra Statkraft Engineering as)

Magnell, J.-P. 1998b. Romeriksporten. Vannstand i Lutvann og vannføring i Lutvannsbekken. Konsekvenser med innlekasje til tunnelen. Statkraft Engineering as. Rapport SE 98/123.

## Vedlegg A.

Beregninger av vannføring i Lutvannsbekken i et år som går fra uke 22 til uke 21 neste år (Magnell 1998a). Dette tidspunktet er valgt fordi en kan anta god fylling i Lutvann ca 1. juni etter avsluttet snøsmelting.




Det er sett på tre ulike situasjoner, et middelår, et tørt år med 50 % tilsig og et svært tørt år med bare 25 % tilsig.




Tilsigsfordelingen er hentet fra observerte vannføringer på avløpsstasjonen Gryta i Maridalen. I middelåret er det brukt en midlere årsfordeling basert på vannføringer siden 1968. For de tørre årene er årstidsfordelingen fra det tørre året 1996 brukt.

Figurene på side 9 nedenfor viser vannføringene i Lutvannsbekken nedstrøms dammen i et middelår, i et tørrår med 50 % tilsig og i et ekstremt tørrår med 25 % tilsig. Vannføringene er illustrert med lekk dam og uten innlekasje til Romeriksporten (før tunnelbyggingen), med tett dam og uten innlekasje til Romeriksporten, og med tett dam og 400 l/min innlekasje til Romeriksporten.

Figurene på side 10 nedenfor viser vannføringene i Lutvannsbekken nedstrøms samløpet med Kroktjernbekken i et middelår, i et tørrår med 50 % tilsig og i et ekstremt tørrår med 25 % tilsig. Vannføringene er illustrert med lekk dam og uten innlekasje til Romeriksporten (før tunnelbyggingen), med tett dam og uten innlekasje til Romeriksporten, og med tett dam og 400 l/min innlekasje til Romeriksporten.

Tabellen på side 11 viser det samme som figurene men i tillegg også vannføringene ved innlekasjer av 450 og 500 l/min til Romeriksporten.

**Vannføring Lutvannsbekken nedstrøms dammen i et middelår****Vannføring Lutvannsbekken nedstrøms dammen i et tørrår (50% tilsig)****Vannføring Lutvannsbekken nedstrøms dammen i et tørrår (25% tilsig)**



NIVA 3892-98

Vannføring i Lutvannsbakken rett nedstrøms dammen		25% tilslig																		
		Midlere tilslig								Middlere tilslig										
Uke	Før lekk	Før lekk 400 l/min	450 l/min	500 l/min	Før lekk	Før lekk 400 l/min	450 l/min	500 l/min	Før lekk	Før lekk 400 l/min	450 l/min	500 l/min	Før lekk	Før lekk 400 l/min	450 l/min	500 l/min				
22	1343	1612	1243	1218	1193	1144	1139	1089	1058	1144	1139	1133	908	1205	1205	1180	1155			
23	678	1490	563	573	573	673	673	461	461	1070	1070	1070	933	1205	1205	1180	1155			
24	642	1365	317	273	229	293	979	200	200	114	114	114	908	1205	1205	1180	1155			
25	522	1250	200	200	60	884	200	200	0	627	200	200	933	1205	1205	1180	1155			
26	392	1170	200	200	0	785	200	200	0	739	200	200	933	1205	1205	1180	1155			
27	366	1080	200	200	36	717	200	200	0	661	200	200	933	1205	1205	1180	1155			
28	319	1039	200	200	13	679	200	200	0	606	200	200	933	1205	1205	1180	1155			
29	347	942	200	200	0	629	200	200	0	549	200	200	933	1205	1205	1180	1155			
30	332	891	200	200	0	570	200	200	0	493	200	200	933	1205	1205	1180	1155			
31	31	374	642	200	200	0	520	200	200	0	444	200	200	933	1205	1205	1180	1155		
32	32	478	807	200	200	0	484	200	200	0	408	200	200	933	1205	1205	1180	1155		
33	33	588	789	200	200	0	454	200	200	0	378	200	200	933	1205	1205	1180	1155		
34	34	698	781	200	200	0	423	200	200	0	349	200	200	933	1205	1205	1180	1155		
35	35	720	784	200	200	0	396	200	200	0	324	200	200	933	1205	1205	1180	1155		
36	36	954	1014	200	200	0	379	200	200	0	306	200	200	933	1205	1205	1180	1155		
37	38	1014	613	200	200	0	374	200	200	0	298	200	200	933	1205	1205	1180	1155		
38	39	1059	635	200	200	0	367	200	200	0	291	200	200	933	1205	1205	1180	1155		
39	39	1110	659	237	234	381	200	200	0	283	200	200	933	1205	1205	1180	1155			
40	40	1397	684	176	333	659	362	200	200	0	280	200	200	933	1205	1205	1180	1155		
41	41	1652	965	1214	1087	970	931	400	200	0	299	200	200	933	1205	1205	1180	1155		
42	42	1644	1424	1405	1341	1322	1046	444	200	0	266	320	200	933	1205	1205	1180	1155		
43	43	1894	1141	1474	1405	1314	1434	487	200	0	294	2114	2495	2114	2273	2273	2273	2273	2273	
44	44	2044	1222	1639	1601	1509	2367	571	200	0	343	374	200	933	1205	1205	1180	1155		
45	45	2357	1327	1634	1500	1519	2769	870	200	0	1518	494	200	933	1205	1205	1180	1155		
46	46	2045	1406	1644	1592	1536	1825	1027	200	0	1059	556	200	933	1205	1205	1180	1155		
47	47	1834	1481	1729	1489	1326	1058	995	337	200	0	845	561	200	933	1205	1205	1180	1155	
48	48	1729	1012	1303	1513	903	892	627	976	200	0	709	565	200	933	1205	1205	1180	1155	
49	49	941	540	490	440	384	906	200	200	0	403	565	200	933	1205	1205	1180	1155		
50	50	51	1341	541	900	200	200	34	544	200	200	242	536	200	933	1205	1205	1180	1155	
51	51	723	327	223	227	842	200	200	136	506	200	200	50	1142	914	914	893	893		
52	52	613	1250	213	200	200	121	778	200	200	72	477	200	200	50	1160	778	778	778	
53	53	1172	200	200	60	718	200	200	450	200	200	16	313	200	200	50	1050	650	650	650
54	54	386	1087	200	200	30	664	200	200	18	424	200	200	10	260	478	478	478	478	
55	55	371	1012	200	200	41	617	200	200	22	401	200	200	4	650	1015	1015	1015	1015	
56	56	373	951	200	200	50	578	200	200	20	287	200	200	17	646	464	464	464	464	
57	57	451	440	490	440	384	200	200	5	344	200	200	17	363	200	200	50	605	505	
58	58	865	200	200	17	511	200	200	9	345	200	200	17	511	200	200	50	505	505	
59	59	821	200	200	8	480	200	200	4	329	200	200	0	239	200	200	50	346	346	
60	60	778	200	200	4	451	200	200	2	313	200	200	0	291	200	200	50	450	450	
61	61	324	741	200	200	32	426	200	200	16	200	200	200	9	603	1013	1013	475	475	
62	62	1012	709	200	200	20	406	200	200	10	287	200	200	9	602	1019	1019	477	477	
63	63	339	709	200	200	20	384	200	200	5	275	200	200	17	646	509	509	507	507	
64	64	333	683	200	200	5	365	200	200	3	263	200	200	12	895	1116	1116	507	507	
65	65	439	572	200	200	5	346	200	200	0	252	200	200	6	689	1165	1165	501	501	
66	66	648	200	200	0	325	200	200	0	239	200	200	14	1632	1174	1174	500	500		
67	67	655	200	200	0	300	200	200	0	213	200	200	15	1032	1182	1182	496	496		
68	68	694	200	200	4	291	200	200	0	274	200	200	16	2535	1200	1200	494	494		
69	69	944	200	200	10	1014	200	200	0	16	200	200	17	5783	1063	1063	493	493		
70	70	1459	1032	1459	1032	1032	1032	0	274	200	200	0	16	4256	3613	3613	5577	5577		
71	71	1622	1407	1622	1407	1407	1407	0	274	200	200	0	17	4959	7095	7095	1845	1845		
72	72	1507	1032	1507	1032	1032	1032	0	274	200	200	0	18	6145	6639	6639	1845	1845		
73	73	1032	1407	1032	1407	1407	1407	0	274	200	200	0	19	6376	7047	7047	1845	1845		
74	74	1032	1407	1032	1407	1407	1407	0	274	200	200	0	20	4014	3681	3681	1845	1845		
75	75	1257	1257	1257	1257	1257	1257	0	274	200	200	0	21	2430	2203	2203	1845	1845		
76	76	1612	1239	1612	1239	1239	1239	0	274	200	200	0	22	1764	1063	1063	1845	1845		
77	77	339	821	200	200	0	325	200	200	0	239	200	200	14	1632	1174	1174	494	494	
78	78	328	778	200	200	4	451	200	200	2	313	200	200	15	1032	1182	1182	494	494	
79	79	1459	1032	1459	1032	1032	1032	0	274	200	200	0	16	4256	3613	3613	5577	5577		
80	80	1622	1407	1622	1407	1407	1407	0	274	200	200	0	17	4959	7095	7095	1845	1845		
81	81	1032	1407	1032	1407	1407	1407	0	274	200	200	0	18	6145	6639	6639	1845	1845		
82	82	1032	1407	1032	1407	1407	1407	0	274	200	200	0	19	6376	7047	7047	1845	1845		
83	83	1407	1032	1407	1032	1032	1032	0	274	200	200	0	20	4014	3681	3681	1845	1845		
84	84	1622	1407	1622	1407	1407	1407	0	274	200	200	0	21	2430	2203	2203	1845	1845		
85	85	1032	1407	1032	1407	1407	1407	0	274	200	200	0	22	1764	1063	1063	1845	1845		
86	86	339	683	200	200	5	365	200	200	3	263	200	200	17	5783	1063	1063	494	494	
87	87	1459	1032	1459	1032	1032	1032	0	274	200	200	0	18	6145	6639	6639	1845	1845		
88	88	1622	1407	1622	1407	1407	1407	0	274	200	200	0	19	6376	7047	7047	1845	1845		
89	89	1032	1407	1032	1407	1407	1407	0	274	200	200	0	20	4014	3681	3681	1845	1845		
90	90	1622	1407	1622	1407	1407	1407	0	274	200	200	0	21	2430	2203	2203	1845	1845		
91	91	1032	1407	1032	1407	1407	1407	0	274	200	200	0	22	1764	1063	1063	1845	1845		
92	92	1622	1407	1622	1407	1407	1407	0	274	200	200	0	23	2430	2203	2203	1845	1845		
93	93	1032	1407	1032	1407	1407	1407	0	274	200	200	0	24	1764</td						